菏泽市关于山东省第六生态环境保护督察组交办信访件办理情况

（第八批 2024年8月7日）

山东省第六生态环境保护督察组向我市交办第八批信访件共计34件。截至8月7日，已办结25件、阶段办结9件、未办结0件；属实17件、基本属实4件、部分属实9件、不属实4件。

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
1	D3HZ20240731001	来电	郓城县黄安镇后于庄村西侧路北有一胶厂，该厂把污水排至胶厂北面河内，导致鱼大量死亡。	郓城县	水	8月1日，郓城县人民政府组织黄安镇政府、菏泽市生态环境局郓城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的胶厂位于后于庄村西100米处路北，于楼村村民于某某租赁该处废弃厂房进行生产，主要产品为脲醛胶，无环保手续，胶厂周边没有河流，未发现外排痕迹。	属实	1.8月1日，黄安镇政府向于某某下达了《取缔通知书》。 2.8月3日，已对该胶厂按照“两断三清”标准完成拆除和清理工作。	依法取缔，消除污染。	已办结	无	
2	D3HZ20240731002	来电	曹县古营集镇庄庙社区生活污水排至该社区东面300米处河内，产生臭味，影响附近居民生活。	曹县	水	8月1日，曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、古营集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反应的曹县古营集镇庄庙社区为古营集镇双庙社区，居民生活污水经一体化处理设施处理后排放，设施运行正常。由于近期雨水较多，进入污水管网水量过大，污水从管网观测井溢流口溢流至社区东300米农田沟，该农田沟长约70米，与附近河道不连通。农田沟内污水由于积存发酵，导致水质较差，有轻微气味。	属实	8月3日，古营集镇政府已将污水管网溢流口加高，对溢出的污水已通过生物菌进行处理，目前基本无异味。	完善污水防治设施，消除污染。	已办结	无	
3	D3HZ20240731003	来电	定陶人民路220国道红卫河桥，每天20:00以后，该桥南北两侧50米闻到刺鼻的味道（不知具体味道来源）。	曹县	大气	8月1日，曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、县畜牧服务中心、青岗集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的定陶区人民路220国道红卫河桥位于临近曹县和定陶区交界处。经调查人员在红卫河桥附近昼夜蹲守，未发现异味。进一步排查发现附近有一个扶贫车间，为木材加工点，热压工序废气收集管道有破损，车间内有轻微异味。	基本属实	8月2日，木材加工点损坏的废气收集管道已修复。	完善污染防治设施，减小异味对周边环境影响。	已办结	无	
4	D3HZ20240731004	来电	郓城县郓州街道办事处龙郡华府小区门口串门烧烤南侧50米有一路边烧烤，每天17:00至次日01:00，油烟严重，且产生噪音，影响附近居民生活。	郓城县	大气、噪声	8月1日，郓城县人民政府组织县综合行政执法局、菏泽市生态环境局郓城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的烧烤摊，位于郓城县龙郡华府小区门口，经营人王某某，无固定室内经营场所，通过燃烧木炭烤制食品，造成油烟污染。	属实	8月1日，该烧烤摊已停止营业。	规范市场经营，消除油烟污染。	已办结	无	
5	D3HZ20240731005	来电	郓城县武安镇前吴庙村东南有一养猪场，该养猪场在地面挖坑塘，污水排至坑塘内，产生臭味。	郓城县	水	8月1日，郓城县人民政府组织武安镇政府、县畜牧服务中心、菏泽市生态环境局郓城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的养猪场位于武安镇前吴庙村东南，负责人吴某某租用养殖棚进行养殖，租期为1年，现养殖存栏生猪140头，20天出栏后不再养殖。有一处简易蓄粪池，无“三防”措施，有臭味产生。	属实	1.8月1日，武安镇政府对吴某某下达《整改通知书》。对原有污水进行外运处置，蓄粪池做好遮盖及防渗措施。 2.8月2日，已对蓄粪池采取了防渗和覆盖，现已完成整改。	规范粪污处置，消除环境污染。	已办结	无	
6	D3HZ20240731006	来电	巨野县章缝镇马庄村村西300米有一养猪场，产生臭味，影响村民生活。	巨野县	大气	8月1日，巨野县人民政府组织章缝镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：该信访件与第七批受理编号D3HZ20240730018信访件所反映的问题内容基本一致。群众反映的“巨野县章缝镇马庄村村西300米有一养猪场”实为巨野县沃农农牧发展有限公司，有养殖棚5个，目前存栏120头种母猪，建有450m³化粪池，该养猪场日产生畜禽粪便约0.2m³，因近期巨野县降雨量增多，造成外运道路运输困难，同时暴雨造成化粪池损坏暂时无法使用，所以粪污先暂时储存在养殖场内一处硬化地面上，目前存量约2m³，为防止雨水冲刷外溢污水，已用塑料薄膜完整覆盖，有轻微异味散发。	属实	1.7月31日，章缝镇政府已要求该养殖场7天内维修好化粪池，维修期间产生的粪污日产日清，以后坚持按规范及时清运养殖粪污，并定期喷洒除臭剂，消除异味。 2.8月1日，经章缝镇政府和县畜牧服务中心现场查看，该养猪场已将临时存放的猪粪清理，运送至董官屯镇包地大户高某某处进行猪粪发酵，处理好后可用作种地肥料。同时养猪场内喷洒了除臭剂，现场已无明显异味，化粪池正在积极维修中，预计8月8日前维修完毕并投入使用。	规范养殖，消除污染。	阶段办结	无	
7	D3HZ20240731007	来电	鄄城县什集镇白庄村村东10米处有一养鸭场，粪便排至附近沟渠内，产生臭味，影响居民生活。	鄄城县	固废	8月1日，鄄城县人民政府组织什集镇人民政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：什集镇白庄村村东建有两个养鸭棚，已停养近2个月，正在改造为蘑菇种植棚，附近沟渠内未发现养殖粪污，养殖棚周边有异味。	部分属实	8月3日，养殖户对养殖棚周边喷洒除臭剂和蚊蝇消杀剂。	消除异味。	已办结	无	
8	D3HZ20240731008	来电	定陶区半堤镇大常行政村村东北角30米养鸭场，将粪便倾倒在养鸭场周围，产生较大臭味，夏天产生较多苍蝇给附近村民生活带来不便。	定陶区	固废	8月1日，定陶区人民政府组织区畜牧服务中心、半堤镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：半堤镇大常村养鸭场位于村东北方向约150米，建有养鸭棚1座，该养殖场已于一个月前停止养殖。群众反映的该问题与交办我区的第三批信访件（受理编号D3HZ20240726011）为同一问题，养殖户已于7月27日将倾倒在周围的鸭粪清理干净，并对粪污地块进行深翻复耕，周围气味已消除。经现场核实，未发现该养殖棚附近有其他粪堆及较大臭味和较多苍蝇现象。	属实	7月27日，养鸭场已将鸭粪全部清理，并用挖掘机对鸭粪堆放处进行了翻耕，异味已消除。	彻底清理鸭粪堆，消除异味，适时复耕。	已办结	无	
9	D3HZ20240731009	来电	牡丹区沙土镇文楼行政村村西南角1公里养鸭场，将养殖污水排放至养殖场东北角10米处“新兴窑坑”内，导致窑坑内积水发黑发臭。	牡丹区	水	8月1日，牡丹区人民政府组织区农业农村局、菏泽市生态环境局牡丹区分局、沙土镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的问题与第六批（受理编号D3HZ20240729010）信访件为同一问题。文楼行政村西南角废旧窑坑，面积约60亩，水体颜色发黄，散发刺鼻气味。窑坑旁养鸭场为菏泽海润农牧有限公司，存放畜禽粪污的蓄粪池没有封闭，因近期雨量较大，造成蓄粪池内污水外溢至厂区，污水随雨水经雨水口流入窑坑。	属实	截至8月4日，该公司已将排水口封堵；正在清理厂区蓄粪池外溢的粪污，计划8月10日前完成；待本批次肉鸭出栏（约8月25日），即按规范要求完善基础设施建设，计划9月10日前完成；正在利用增氧机对窑坑内水体表面增氧处理；已委托菏泽市环科水生态有限公司对窑坑内水体取样检测并制定污水治理方案，计划8月30日前治理完成。	封堵排水口，治理坑塘污水。	阶段办结	无	
10	D3HZ20240731010	来电	牡丹区黄堽镇郭庄行政村村东100米养殖场，将粪便倾倒在养殖场南侧10米排水沟内，粪便散发较大臭味，给村民生活带来不便；牡丹区黄堽镇郭庄行政村村西北角500米养鸭场，将鸭粪倾倒在养鸭场南侧60米处河道内，导致河水发黑发臭。	牡丹区	固废	8月1日，牡丹区人民政府组织区农业农村局、黄堽镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.黄堽镇郭庄行政村村东100米养殖场为粉粉养鸭场，蓄粪池附近异味较大。南侧沟渠内存有少量雨水积水，水体未见异常、无异味。现场未见畜禽粪污，未发现倾倒粪污痕迹。 2.黄堽镇郭庄行政村西北角500米养鸭场为菏泽志侠养殖有限公司。南侧沟渠内存有少量雨水积水，水体未见异常、无异味。现场未见畜禽粪污，未发现倾倒粪污痕迹。	部分属实	8月1日，黄堽镇政府责令粉粉养鸭场在蓄粪池及周边喷洒除臭菌剂，减少异味产生。当日，养鸭场业主已喷洒除臭菌剂，现场基本无异味。	消除异味影响。	已办结	无	
11	D3HZ20240731011	来电	每天07:30至08:30，有多辆垃圾车将垃圾运输至牡丹区人民路与黄河路交叉口北侧500米垃圾站，垃圾站散发较大恶臭气味，并且该垃圾站正门口每天07:30至08:30，有冲洗垃圾车废水排放至雨水管网内，该雨水管网连接至赵王河；牡丹区人民路与黄河路交叉口北侧300米建筑工地内建筑垃圾未覆盖，起风时产生大量扬尘。	鲁西新区、牡丹区	固废、水	8月1日，牡丹区人民政府组织区住房和城乡建设局、区建筑工程服务中心、区环卫服务中心、东城街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.人民路与黄河路交叉口北侧500米垃圾站周边存在较大异味，存在冲洗垃圾车废水流入雨水管网情况。 2.人民路与黄河路交叉口北侧300米建筑工地为“黄金海岸”小区建设项目，建筑垃圾未覆盖到位，产生扬尘污染。	属实	1.8月1日，牡丹区环卫服务中心责成菏泽京环环境服务有限公司对该垃圾中转站卫生进行综合治理，对渗滤液沉淀池进行抽吸，要求所有垃圾收运车辆在停车场定点清洗，废水进入污水管网。 2.8月1日，牡丹区建筑工程服务中心责成“黄金海岸”小区项目施工方覆盖建筑垃圾。 3.截至8月2日，菏泽京环环境服务有限公司已对该垃圾中转站渗滤液沉淀池进行了抽吸，垃圾收运车已不在此处清洗，垃圾站异味得到有效控制；工地内建筑垃圾已用防尘网覆盖到位。	消除异味影响，防止扬尘污染。	已办结	无	
12	D3HZ20240731012	来电	每天上午（不知具体时间），单县终兴镇苇子园村村中间501县道（通往张集路上1公里处）汽车配件厂向北10米玉米棒芯加工厂，作业时产生大量粉尘。	单县	大气	8月2日，单县人民政府组织终兴镇政府、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的玉米芯加工厂污染问题与D3HZ20240727027反映问题一致。群众反映的单县终兴镇苇子园村中间501县道（通往张集路上1公里处）汽车配件厂向北10米玉米芯加工厂为玉米芯收购点，该玉米芯收购点建有一个料仓，内有少量玉米芯和卷扬机、粉碎机各一台，生产时有一定粉尘产生。该玉米芯收购点自今年5月起一直停产。8月2日，调查发现该玉米芯收购点存放的少量玉米芯已出售，卷扬机、粉碎机已移除，不具备生产能力。	部分属实	该玉米芯收购点存放的少量玉米芯已出售，卷扬机、粉碎机已移除，不具备生产能力。	消除污染。	已办结	无	
13	D3HZ20240731013	来电	7天前，郓城县黄泥冈镇陈楼村村西侧70米左右养殖场（养猪），通过地下管道口（养殖场内向西20米左右排水沟渠）将污水排放至养殖场向东50米河道、坑塘内，造成坑塘河水发黑发臭，导致河道严重污染。	郓城县	水	8月1日，郓城县人民政府组织黄泥冈镇政府、县畜牧服务中心、菏泽市生态环境局郓城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：调查组于7月29日和8月1日两次对该问题进行排查，养猪场位于黄泥冈镇陈楼村村西路北，养殖户陈某某，养殖生猪10头，建有化粪池，未发现外排痕迹，该养猪场距离村东河沟约1公里，河沟水质正常，无明显异味。	不属实	无	无	已办结	无	
14	D3HZ20240731014	来电	每天不定时，郓城县黄安镇张菜园村村北侧200米左右鸡粪场，将鸡粪倾倒至向东1000米左右耕地内，散发刺鼻气味，滋生大量蚊蝇。	郓城县	固废	8月1日，郓城县人民政府组织黄安镇政府、县畜牧服务中心、菏泽市生态环境局郓城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的粪便存放点位于韩黄路东约1000米耕地内，村民王某某收购周边养殖户鸡粪存放在其承包地上，占地面积约12亩，散发臭味，滋生大量蚊蝇。	属实	1.8月1日，黄安镇政府对王某某下达《责令整改通知书》。 2.王某某委托山东通顺垃圾处理有限公司进行处理，预计8月10日前全部清理完毕。	清除粪污，消除污染。	阶段办结	无	
15	D3HZ20240731015	来电	每天不定时，郓城县随官屯镇元庙集村村中间小作坊（加工玉米袋子），作业时使用打包机产生较大噪音，影响附近村民正常生活。	郓城县	噪声	8月1日，郓城县人民政府组织随官屯镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的小作坊位于随官屯镇元庙集行政村前庄自然村，为家庭作坊，负责人陈某某，经营编织袋分拣、挑拣，打包机对成品打包时产生噪声。	属实	1.8月1日随官屯镇政府向负责人陈某某下达《责令整改告知书》。 2.打包机已拆除，整改完成。	消除噪声污染。	已办结	无	
16	D3HZ20240731016	来电	鲁西新区陈集镇山东泉润纸业有限公司院内“砂石料厂”，作业时产生较大扬尘，导致附近村民生活不便。	鲁西新区	大气	8月1日，鲁西新区管委会组织陈集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的“砂石料厂”为菏泽嘉嵘建材销售有限公司，位于山东泉润纸业有限公司北侧，不在其院内，主要从事建筑材料销售。现场共有砂石料约400吨，场地东侧约25方石子未覆盖，南侧1堆沙子未完全覆盖，出入口地面有积尘，车辆通过容易起扬尘。	基本属实	8月1日，陈集镇政府责令该料场加强物料覆盖、做好洒水抑尘，及时清扫地面散落物料。目前该砂石料场已对裸露物料完成覆盖，对出入口地面积尘进行了清理，并及时洒水降尘。	防止扬尘扰民。	已办结	无	
17	D3HZ20240731017	来电	巨野县龙堌镇冯徐村村南200米养鸭场，将鸭粪排放至养鸭场周围，产生较大异味，下雨天，养殖场周围的鸭粪流淌至徐海河耕地内，污染土壤，造成农作物枯萎。	巨野县	固废	8月1日，巨野县人民政府组织龙堌镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实，该信访件与第六批受理编号D3HZ20240729020信访件所反映的问题内容基本一致，有关情况如下：群众反映的“巨野县龙堌镇冯徐村村南200米养鸭场”实为龙堌镇冯徐庄村南靳某某肉鸭养殖棚，周边均为农田，养殖棚两侧为抬田沟，抬田沟地势较低，沟内种植庄稼。该养殖棚按照环保规定，建有蓄粪池（4m×6m×3m）且加有盖板，日常采取人工清粪方式，棚底鸭粪存满时由人工清理收集倒入蓄粪池。近期，因连续强降雨，畜禽粪污被冲至抬田沟内，造成抬田沟内庄稼死亡。	属实	1.7月30日，龙堌镇政府和县畜牧服务中心对养殖户靳某某下达了限期整改通知书，要求及时清理养殖棚内及蓄粪池粪污，消除污染隐患。按照当前市场价格，养殖户赔偿农户庄稼损失，确保当事人满意。 2.龙堌镇政府将抬田沟内污水统一运送到标发生态（巨野）有限公司进行处理，已全部完成整改。	规范养殖，清理污水，消除污染。	已办结	无	
18	D3HZ20240731018	来电	曹县磐石办事处姚寨村村南300米垃圾发电厂，散发较大臭味，不清楚气味来源，影响附近村民正常生活。	曹县	大气	8月1日，曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、县综合行政执法局、磐石街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的曹县磐石街道办事处姚寨村村南300米垃圾发电厂为山东曹县圣元环保电力有限公司。针对该公司异味污染问题，7月26日，曹县人民政府已组织有关部门进行调查核实。该公司正常生产，治污设施正常运行，厂区东部原垃圾填埋场开挖作业面积过大，厂区西部原垃圾填埋场渗滤液调节池附近及厂界有轻微的异味。7月27日该公司已减少开挖作业面，同时在厂区西部原垃圾填埋场渗滤液调节池周围增加喷淋除臭设施，渗滤液按时抽到垃圾焚烧发电厂渗滤液调节池内进行处理。经检测，该公司厂界无组织排放臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》排放限值要求。7月31日，菏泽市生态环境局曹县分局、磐石街道办事处组织上海贵都小区业主代表到曹县圣元环保电力有限公司进行现场参观，让群众充分了解曹县圣元环保电力有限公司污染治理情况，业主代表对该公司治理情况表示满意。8月1日，调查发现厂区内部分路段地面有垃圾车渗滤液滴漏，散发轻微气味。	基本属实	8月2日，山东曹县圣元环保电力有限公司已对厂区路面进行清理并喷洒除臭剂。	达标排放，减小异味对周边环境影响。	已办结	无	
19	D3HZ20240731019	来电	2023年7月左右，成武县化工园区菏泽皓元医药科技有限公司将100吨左右有害污泥掩埋在化工园区新厂区北侧方圆一百米之内。	成武县	固废	8月1日，成武县人民政府组织党集镇政府、县化工产业园管理服务中心和菏泽市生态环境局成武县分局对群众反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：7月31日，在菏泽皓元医药科技有限公司新建厂区西北侧地基处使用挖掘机现场控掘，挖掘深度约1.5米，东西长约3米，南北长约4米，挖掘出的泥土中混有黑色泥状物质，有明显异味。2024年8月1日，菏泽市生态环境局成武县分局委托山东汇成环保科技有限公司现场取样，在上次挖掘处又向东进行了挖掘，挖掘深度约1.5米，东西长度约20米，南北长约1.5米，对挖掘出的异样土壤取样10份。菏泽皓元医药科技有限公司施工负责人供述在建设菏泽皓元医药科技有限公司动力车间时，选址的地方是原山东成武泽大泛科化工有限公司污水处理生化池（两个大水泥池子和一个小水泥池子），在破解拆除水泥池时，水泥池底部渗漏的一些黄褐色、灰黑色泥状物质和周边的土壤一起回填在菏泽皓元医药科技有限公司新建厂区西北侧地基处，约10余吨。	属实	对菏泽皓元医药科技有限公司挖掘现场进行封存，委托山东汇成环保科技有限公司对黑色泥状物质进行危险废物性质鉴定。依据鉴定结果依法依规处理，鉴定结果如果达不到危险废物标准，将按照一般固废送生活垃圾焚烧发电厂焚烧处置；如果鉴定为危险废物，则按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定，由公安机关依法立案处理，对非法填埋的危险废物委托有处理资质的单位规范处置。	清理废物，消除污染。	阶段办结	无	*
20	D3HZ20240731020	来电	巨野县章缝镇肖楼村村南100米，鲁韵风华有限公司院内“佳源服装整理有限公司”通过排水管向鲁韵风华有限公司西侧沟渠，排放工业废水，排放的工业废水发黑发臭。	巨野县	水	8月1日，巨野县人民政府组织章缝镇政府、菏泽市生态环境局巨野县分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的“巨野县章缝镇肖楼村村南100米，鲁韵风华有限公司院内佳源服装整理有限公司”位于章缝镇肖楼村肖楼小学南150米路西。鲁韵风华有限公司院内共有三家企业，分别是菏泽鲁韵风华服装科技有限公司章缝分公司、山东崇润塑业有限公司和巨野佳源服装整理有限公司。菏泽鲁韵风华服装科技有限公司章缝分公司为服装加工企业，不需要办理环评手续。山东崇润塑业有限公司为生产电车内饰配件企业，已取得环评批复手续，尚未生产。两家企业生产环节均无废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后委托当地环卫部门清运处理，不外排。现场检查发现，巨野佳源服装整理有限公司未有环评手续、部分生产设备已安装，但尚未投产。对鲁韵风华有限公司厂区周边查看，厂区西侧为平地、无沟渠，未发现积存污水痕迹。	部分属实	8月1日，章缝镇政府责令巨野佳源服装整理有限公司立即停止设备安装，办理环评手续，否则自行拆除设备。8月2日，章缝镇政府和菏泽市生态环境局巨野县分局组织现场复查，企业已自行将设备进行了拆除和清运，车间已全部腾空。	停止生产，消除影响。	已办结	无	
21	D3HZ20240731021	来电	鲁西新区中华西路与成都路交叉口南侧600米“步长制药”，不定时，向空气中排放黑烟，产生较大刺鼻气味。	鲁西新区	大气	8月1日，鲁西新区管委会组织菏泽市生态环境局鲁西新区分局、万福街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.群众反映的“中华西路与成都路交叉口南侧600米‘步长制药’”为山东步长制药有限公司的生物能利用中心，由山东安聚薪环境科技有限公司运营，使用生物质锅炉燃烧中药渣等产生的蒸汽和外排烟气经处理后通过40米高排气筒排放。异味主要产生自中药渣贮存环节，中药渣贮存库的废气经收集处理后通过15米高排气筒排放。 2.现场检查发现，中药渣贮存库东侧墙体有缝隙，运输车辆出入时大门关闭不及时，造成中药气味逸散，贮存库附近有异味，未发现向空气中排放黑烟现象。	部分属实	1.8月1日，菏泽市生态环境局鲁西新区分局责令该企业对中药渣储存库墙体缝隙进行修复，运输车辆入库后立即关闭仓门，避免气味逸散。截至8月2日，该企业中药渣储存库墙体缝隙已修复，并安排专人负责及时关闭储存库大门。 2.8月2日，委托山东建树环境监测有限公司对外排烟气和厂界臭气浓度进行了检测，外排烟气林格曼黑度数值小于1，厂界臭气浓度为15（无量纲），符合排放标准。	防止异味扰民。	已办结	无	
22	D3HZ20240731022	来电	鲁西新区菏泽市中医院南侧注水河，河水发绿、发臭，不清楚污染源。	鲁西新区	水	8月1日，鲁西新区管委会组织区规划建设局、丹阳街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的“菏泽市中医院南侧注水河”为洙水河城区段，8月1日巡查发现，该处河道没有污水入河口，设置有雨水管网入河口，现场查看时雨水入河口无排水。因近期高温藻类繁殖，该处河水感观发绿，河水无异味。8月1日下午对该处河段水质进行取样检测，西侧天香路桥处河水氨氮浓度为4.56mg/L，东侧和平路桥处河水氨氮浓度为4.61mg/L，不属于黑臭水体。	部分属实	1.8月1日，鲁西新区规划建设局积极调用菏泽市第一污水处理厂的出水对洙水河城区段进行生态补水。 2.菏泽市水务局组织保洁船对该处河段水面漂浮物进行打捞清理。	维护水质安全。	已办结	无	
23	D3HZ20240731023	来电	成武县孙寺镇张楼村北侧200米左右有一美森木业，不定时排放臭味，影响附近居民生活。	成武县	大气	2024年8月1日，成武县人民政府组织孙寺镇政府和菏泽市生态环境局成武县分局对群众反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：来电反映的美森木业全称为美森（山东）木业有限公司，位于成武县孙寺镇工业园区（张楼村北）。该公司院内共七家企业，其中成武贝丽石材有限公司在检查时正在生产，添加混料、拌混工序车间密封墙板和烘干工序分散机集气罩损坏，致使产生的VOCs有机废气无法进行有效收集处理，车间外有异味。	部分属实	8月1日，菏泽市生态环境局成武县分局对成武贝丽石材有限公司下达了责令改正违法行为决定书（菏成环责改字（2024）0801BL号），责令其对废气集气罩和密闭车间破损处进行修补。8月4日已完成整改。	修复集气罩，消除污染。	已办结	无	
24	D3HZ20240731024	来电	巨野县董官屯镇尹平坊村东南角有一养猪场，污水排至该养猪场附近，产生臭味；该村北侧有养鸡场，该养鸡场把污水排至村西、村北、村南水沟内，产生较大臭味。	巨野县	水	8月1日，巨野县人民政府组织董官屯镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.群众反映的巨野县董官屯镇尹平坊村东南角养猪场实为养殖户张某某所有，位于董官屯镇尹平坊村东南约900米，2015年开始养殖，养殖面积0.3亩，建有一个养殖棚，存栏母猪5头、育肥猪13头、仔猪32头。养殖棚南侧建有一个化粪池，池内猪粪发酵后作为肥料用于自家耕地。距离养殖棚南15米处有一条东西走向的田地灌溉沟，因强降雨和化粪池覆盖不严，池内污水外溢流淌至该田地灌溉沟，沟内水体微黄，有轻微臭味。 2.群众反映的“该村北侧有养鸡场”实为两家养鸡场，其中一家位于尹平坊村北400米路东，2022年至今停养。另一家位于尹平坊村北400米路西，为尹某某养殖场，2011年开始养殖，养殖面积约4亩，存栏20000只蛋鸡，场内建有3个养殖棚，每个养殖棚配建有1个化粪池，鸡粪经化粪池收集后由金美邦饲料公司负责拉运至标发生态（巨野）有限公司进行处理。在养殖场南侧约30米有一条东西走向水沟，水沟距离村庄约400米，不流经村内，因强降雨和化粪池覆盖不严，池内污水外溢流淌至该水沟，沟内水体浑浊，有轻微臭味。	属实	8月2日，董官屯镇人民政府组织人员对两处水沟内的积水进行还田，预计到8月11日将两处水沟内的积水全部还田完毕。	规范养殖，清理污水，消除污染。	阶段办结	无	
25	D3HZ20240731025	来电	2024年7月份，牡丹区都司镇南马庄村220国道路口向东400米左右路南侧打石子厂（粉碎石子），未做抑尘措施，造成大量扬尘。	牡丹区	大气	8月1日，牡丹区人民政府组织菏泽市生态环境局牡丹区分局、都司镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：群众反映的打石子厂没有任何手续，现场检查时已停止生产，厂区内露天堆放少量原料，无防尘措施。	属实	8月1日，都司镇政府对南马庄村打石子厂下达了取缔决定书，计划8月8日前完成对该企业的断水、断电、清除原料、清除设备、清除产品。	依法取缔。	阶段办结	无	

（下转第4版）