

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域(菏泽市**区/县)	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注	
22	D3HZ20240724022	来电	巨野县永丰街道办事处庞庄村西南角万虹纺织厂,污水排到湿地公园,然后又排到大河村东面。	巨野县	水	7月25日,巨野县人民政府组织永丰街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实:群众反映的“万虹纺织厂”实际为山东万虹纺织有限公司,该公司厂区范围内现有巨野县华瑞建材有限公司和巨野县华瑞建材有限公司两家企业租赁经营,两家企业污水全部进入城镇污水管网,无污水外排。	不属实	无	无	已办结	无		
23	D3HZ20240724023	来电	郓城县程屯镇肖厅村村西侧荣耀喷涂厂未有环评手续,2024年4月,每天19:00以后,经营过程中厂内烟囱中排放大量烟雾,严重污染环境。	郓城县	大气	7月25日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局、程屯镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实:群众反映的荣耀喷涂厂为郓城县龙耀包装制品有限公司,位于郓城县程屯镇肖前村村西路北,主要从事喷涂、贴花及烤花。该公司自2024年4月开始,夜间对喷涂设施进行过调试,生产产生的烟雾通过厂内烟囱排放,未办理环保手续。	属实	处理情况:郓城县程屯镇政府对郓城县龙耀喷涂厂依法取缔。整改情况:该企业正在拆除设施,因受强降雨影响,预计2024年8月10日完成。	依法取缔,消除污染。	阶段办结	无		
24	D3HZ20240724024	来电	牡丹区沙土镇任桥村东南面几百米处有一胶厂,产生较大刺鼻气味。	牡丹区	大气	7月26日,牡丹区人民政府组织菏泽市生态环境局牡丹区分局对信访件反映的问题进行了调查核实:群众反映的胶厂为于氏木业有限公司,现场核查时未生产,环保手续齐全。制胶车间处于停产状态,应该加盖的反应釜未加盖,制胶车间部分破损需要维修,产生一定刺鼻气味。	部分属实	处理情况:7月26日,菏泽市生态环境局牡丹区分局责令企业对未加盖的反应釜加盖,制胶车间进行密闭。整改情况:7月27日,企业已对反应釜加盖,制胶车间正在维修,厂区异味已得到控制。	消除异味,达标排放。	阶段办结	无		
25	D3HZ20240724025	来电	鄄城县阎什镇阎什村西侧巨野路中国石化加油站向西100米灌溉河道,其河道被鄄城县阎什镇天福园小区内污水排放至灌溉河道,造成河道严重污染。	鄄城县	水	7月25日,鄄城县人民政府组织鄄城县人民政府对信访件反映的问题进行了调查核实:群众反映的天福园小区位于鄄城镇政府驻地,小区内产生的生活废水经管网排至鄄什镇污水处理站集中处理,因近期阴雨天气较多,水量增大,管网内污水向外溢出,部分污水溢流至巨野路中国石化加油站向西100米河道内。	属实	7月25日,鄄城县阎什镇组织人员对污水管网溢流处进行了修缮,使用槽罐车将河道内污水抽取至阎什镇污水处理站进行处理。	清理污水,消除污染。	已办结	无		
26	D3HZ20240724026	来电	单县东外环舜师东路交叉路口中岭城市花园,水质很差,黄色的,产生臭味。	单县	大气、水	7月26日,单县人民政府组织单县住房和城乡建设局对信访件反映问题进行调查核实:从小区无负压供水泵现场放水,发现水质清亮,无臭味,不存在发黄、发臭现象。随后,对小区多家用户家中水质进行走访调查,经查看水质清亮,均不存在发黄、发臭等问题。7月26日,单县泰德民生自来水有限公司对该小区多家住户进行自来水取样检测,检测结果为:色度0.0铂钴色度,浑浊度0.3NTU,臭味无,肉眼可见物无,所检测各指标均符合《生活饮用水卫生标准》。	不属实	无	无	已办结	无		
27	D3HZ20240724027	来电	2020年至今,定陶区孟海镇南王庄行政村029县道万福桥向南50米隆昌糠醛有限公司,经营过程中产生有害气体,且有粉尘味,要求调查该公司是否有废水、废气排放设备,排放后废水、废气是否符合标准。	定陶区	大气、水	7月25日,定陶区人民政府组织菏泽市生态环境局定陶区分局、孟海镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实:群众反映的定陶县隆昌糠醛有限公司位于菏泽市定陶区孟海镇南王庄村南1000米左右,主要以玉米芯为原料,加工生产糠醛。该公司自2024年7月14日因疫情原因停产至今。现场核查未发现有有害气体和粉尘排放现象,该公司料堆(玉米芯)已覆盖,堆场周边设置了防风抑尘网。该公司生产所产生的废水为工艺废水,正常生产中每天产生工艺废水120吨左右,约60-70吨废水进行回用,其余废水进入蒸发器蒸发处理,外排生产废水。该公司产生的废气有工艺废气和锅炉废气,工艺废气采用集气装置+碱液喷淋+催化燃烧处理;锅炉废气经脱硫塔脱硫脱硝一体-湿式静电除尘设备处理,并安装自动在线监控设施。经查阅该公司2020年以来废气(锅炉废气、工艺废气、无组织废气)检测报告,该公司废气均达标排放。	不属实	无	污染排放	已办结	无		
28	D3HZ20240724028	来电	巨野县柳林镇西3公里李楼村中间砖厂,污染较严重,产生很大刺鼻气味。	巨野县	大气	7月25日,巨野县人民政府组织菏泽市生态环境局巨野县分局、柳林镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实:群众反映的“巨野县柳林镇西3公里李楼村中间砖厂”实际为巨野县安起新型建材有限公司。经查,该企业正常生产,生产废气通过脱硫设施和湿电除尘处理后高空排放,因脱硫液循环池未采取封闭措施,有轻微异味产生。7月25日进行了检测,结果显示排放达标。	基本属实	巨野县安起新型建材有限公司对脱硫液循环池采取了封闭措施。	完善污染防治设施,确保废气达标排放。	已办结	无		
29	D3HZ20240724029	来电	成武县党集镇党集迎宾大道与德商路交叉口最西侧,有多家化工厂排放刺鼻气体,希望政府调查。	成武县	大气	2024年7月25日,成武县党集镇政府、菏泽市生态环境局成武县分局和成武县化工园区管理服务中心联合对群众反映的问题进行了调查核实:群众反映的多家化工厂位于成武县化工园区,该园区共有企业27家,在产企业10家,企业环保手续及治污设施齐全。查看各企业近期自行检测报告,外排污染物均能够达标,在环保部门现场巡查中也未发现企业治污设施擅自停运,不正常使用的情况。菏泽皓元医药科技有限公司在生产过程中将车间门窗打开通风散热,无组织废气外排,造成下风向有异味。	部分属实	处理情况:菏泽皓元医药科技有限公司强化了异味管控措施,生产车间做到全密闭,异味得到有效管控。整改情况:2024年7月26日,开展了化工园区边界大气监督性监测,各项指标均达到标准要求。	加强管控,达标排放。	已办结	无		
30	D3HZ20240724030	来电	郓城县张鲁集镇王进士村,村东养殖场将鸭子粪便排进村北河道,造成河水污染,河道下游雷庄村南面附近河水有自来水井可能也会被污染。	郓城县	水	7月25日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局、张鲁集镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实:群众反映的养殖场名称为郓城县羽养殖有限公司,位于郓城县张鲁集镇王进士村,为肉鸭养殖场,肉鸭存栏量约12万只。该养殖场建设有黑膜氧化塘处理养殖废水,因近期雨水较大,黑膜氧化塘已满,该公司将新产生的养殖废水抽排到公司内南部的坑塘内,坑塘无防渗措施,废水外溢到公司东侧的沟渠内。与农田内的积水混合后排入三分干渠流向雷庄村南侧。经检测,该公司东侧沟渠水体检测结果超过畜禽养殖业污染物排放标准。2024年7月25日,现场提取畜禽粪便雷庄村自来水井水样进行检测,水质清澈无异味,检测结果未出。	属实	处理情况:2024年7月22日,菏泽市生态环境局郓城县分局依法对公司的环境违法行为进行了立案调查,责令该企业立即改正违法行为,处以罚款,并对公司负责人移送公安机关行政拘留。整改情况:该公司已对厂区南部积存的养殖废水进行了围堰封堵;扩大配套建设黑膜氧化塘,黑膜氧化塘建设完毕后将厂区南侧积存的养殖废水抽至黑膜氧化塘内进行厌氧处理,确保养殖废水不再外排。	消除环境污染,完善治污设施。	阶段办结	无		
31	D3HZ20240724031	来电	鄄城县箕山镇整条箕迎河发黑发臭,可能是因为多家化工厂排放污水。	鄄城县	水	7月25日,鄄城县人民政府组织菏泽市生态环境局鄄城县分局、箕山镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实:群众反映的箕迎河又名箕山河,在箕山境内长约10公里,自谢庄村至吴店村,为鄄城县最主要的泄洪排涝河流之一。调查人员对箕山镇行政区域内箕山河孙庄段、仪楼段、后寨段、杜庄段现场调查,箕山河水透明度未发现黑臭发臭现象;调查人员进一步向箕山河上游凤凰镇东侯楼段、大周寺段、大陈楼段溯源,均未发现黑臭发臭现象。鄄城县化工园区位于箕山河上游,距离箕山镇驻地直线距离约15公里,园内的化工企业均建设了“一企一管”,企业生产废水经预处理后通过“一企一管”管廊直接排入鄄城县经济开发区污水厂1个月内 的自动在线监测数据,废水总排放口外排污染物均达标排放。	不属实	无	无	已办结	无	*	
32	D3HZ20240724032	来电	曹县仵楼镇北面3公里左右有一个牧原养猪厂,产生很大的臭味。	曹县	大气	2024年7月26日,曹县人民政府组织曹县畜牧服务中心、市生态环境局曹县分局、仵楼镇政府对反映问题进行调查核实:群众反映的牧原养猪场为山东曹县牧原农牧有限公司二场,位于曹县仵楼镇集村北,年出栏商品猪20万头,该公司环保手续齐全,按照要求安装了相应的治污设施。调查人员对该公司厂区及四周进行检查,治污设施正常运行,现场有少许异味。	基本属实	处理情况:责成该公司定期对界外臭气浓度进行监测;加强巡检,加大除臭除臭剂浓度,加大移动式雾炮车喷洒除臭剂频次;对产生的畜禽粪污及及时收集,处理,减少无组织污染物排放。整改情况:该公司已加大除臭除臭剂浓度,使用移动式雾炮车喷洒除臭剂;该公司于2024年7月27日对界外臭气浓度进行检测,检测结果为(10无量纲),浓度达标。	消除异味,达标排放。	已办结	无		
33	D3HZ20240724033	来电	不定期,凌晨12:00后,鲁西新区人民路与定陶区福兴大道交叉路口北侧菏泽运河有居民电鱼。	定陶区	水	7月25日,定陶区人民政府组织定陶区农业农村局对信访件反映的问题进行了调查核实:7月25日、26日、27日连续3天,定陶区农业农村局组织人员对人民路与复兴大道交叉口北侧菏泽运河水域进行现场调查蹲守,未发现存在电鱼设备和电鱼的情况;对区域的垂钓人员和部分群众进行走访询问,群众反映该区域偶有违法电鱼情况发生。	属实	处理整改情况:在人民路与复兴大道交叉口及其他重点河段增设了宣传条幅,警示标牌和举报电话;全面压实压实执法人员、护鱼员责任,紧盯薄弱环节,时段,坚持错峰错时巡查,加密巡查频次,加大巡查力度,坚决打击电鱼等非法捕捞行为。	杜绝电鱼现象	已办结	无		
34	D3HZ20240724034	来电	牡丹区八一路与黄曹路交叉口西北角有一个垃圾场,产生较大气味、粉尘。	牡丹区	大气	7月25日,牡丹区人民政府组织牡丹区住建局进行了调查核实:荷苑小区占用小区外公共场所临时堆放装修建筑垃圾,物业公司未及时清运建筑垃圾,因高温暴晒风化导致异味和扬尘问题。	属实	处理情况:7月26日,牡丹区住建局及西城街道责成荷苑小区3日内整改清运。整改情况:截至7月28日垃圾已清运完毕。	消除垃圾,消除异味。	已办结	无		
35	D3HZ20240724035	来电	定陶区孟海镇贾孟庄村村民从别的养殖场拉回鸡粪堆放在村北,村东的板房内,散发刺鼻气味。	定陶区	大气	7月25日,定陶区人民政府组织定陶区畜牧服务中心、孟海镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实:贾孟庄为拆迁村,该村已于2023年整村搬迁至定陶区孟海镇万福大街西段黄庄社区,有个别群众居住在原村旧址。群众所反映的粪堆位于贾孟庄原址北生产路两侧村民自家地内。该粪堆已做塑料膜覆盖处理,但周边仍然存在异味。	属实	定陶区孟海镇政府组织人员对贾孟庄北生产路两侧晾晒的粪便进行集中清理。粪便已于7月27日清理完毕。	清理粪便,消除污染。	已办结	无		
36	D3HZ20240724036	来电	鄄城县旧城镇葛庄东面有一河流里都是生活垃圾,污染严重,鄄城县西外环职业中等专业学校里面下水道较臭。	鄄城县	水	7月25日,鄄城县人民政府组织旧城镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实:旧城镇葛庄东侧有一条县级河道(董口输沙渠),该河道内存在少量生活垃圾和建筑垃圾。鄄城县职业中等专业学校利用暑假学生放假期间,于7月23日对餐厅周边下水管道进行清理施工,清理产生的泥污散发异味。	部分属实	7月25日,鄄城县旧城镇政府对董口输沙渠河道内建筑垃圾和生活垃圾全面清理;鄄城县职业中等专业学校将污水使用槽罐车抽运至污水处理厂处理,对下水道周边泥污进行清理。	清理垃圾和消除污水污染。	已办结	无		
37	D3HZ20240724037	来电	2023年年底,单县园艺街道办事处香巴拉小区东面2公里左右有一个饲料厂,每天产生刺鼻的气味。	单县	大气	7月26日,单县人民政府组织单县园艺街道办事处、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映问题进行调查核实:群众反映的企业为单县瑞阳饲料有限公司,位于单县创新路东、南樊路南(周边有湖西印象、香巴拉,中铂新天地等小区),该公司环保手续齐全,该公司的猪舍为封闭式,建设有恶臭气体吸附墙,能有效减少无组织恶臭气体的散发。养殖废水进入三座容积分别为98.91m³的收集池进行固液分离,沼液经一座容积为12250m³的黑膜沼气池进行处理后暂存,处理后的沼液季节性还田,沼液池利用重质黑膜全覆盖密封,产生的沼气进行燃烧,产生的沼气及固粪封存处理后堆肥发酵作为肥料使用,产生的气体通过生物除臭吸附墙处置异味。现场检查时该公司正常运营,废水、废气、固粪处置设施运行正常。在厂区周边排查时未发现明显异味,在废水处理池及猪舍周边排查时未发现明显异味。在该公司正北方向最近的村庄排查时,无明显异味。经对附近村民询问,近期未出现较大异味现象。7月26日,委托第三方检测公司对该公司运营过程中的恶臭气体检测。	属实	处理情况:责成该企业对粉碎、配料、制粒工序仓口及时封闭,生产车间门窗保持关闭状态,减少无组织气体排放。整改情况:该企业生产车间门窗已全部关闭,粉碎、配料、制粒工序仓口及时封闭。该企业已建章立制,明确责任,细化措施,尤其对各类料仓口的管理。检测结果待出。	消除臭味,消除污染。	阶段办结	无		
38	D3HZ20240724038	来电	郓城县张鲁集乡其老庄村西南角10多米有两个养牛场,产生刺鼻臭味。	郓城县	大气	7月25日,郓城县人民政府组织张鲁集镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实:群众反映的张鲁集乡其老庄村为张鲁集镇其老庄村,两处养牛场位于沂河行政村其老庄村自然村西南角。一处为郓城县化峰养牛场,于2010年建成,目前牛存栏量50余头,配粪池一处,与第三方签订粪污清运合同,养殖棚门口及东侧20米处存在两处堆积粪便,近期降雨量大未能及时清运,有臭味;另一处为郓城县昊越养牛场,于2009年建成,目前牛存栏量150余头,配粪池一处,与第三方签订粪污清运合同,养殖棚北侧15米处存在一处堆积粪便,因近期降雨量大未能及时清运,有臭味。	属实	2024年7月25日,郓城县张鲁集镇人民政府对郓城县化峰养牛场、郓城县昊越养牛场分别下达了《责令整改通知书》,对堆积粪便立即进行清运。截至2024年7月28日,两家养牛场已完成整改。	规范粪污处置,消除环境污染。	已办结	无		
39	D3HZ20240724039	来电	单县龙王庙镇黄顺堤村东南角有一养猪场,产生较大气味。	单县	大气	7月26日,单县人民政府组织单县龙王庙镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实:群众反映的养猪场为菏泽市单县牧原农牧有限公司(单县牧原六场)。该公司环保手续齐全,该公司的猪舍为封闭式,建设有恶臭气体吸附墙,能有效减少无组织恶臭气体的散发。养殖废水进入三座容积分别为98.91m³的收集池进行固液分离,沼液经一座容积为12250m³的黑膜沼气池进行处理后暂存,处理后的沼液季节性还田,沼液池利用重质黑膜全覆盖密封,产生的沼气进行燃烧,产生的沼气及固粪封存处理后堆肥发酵作为肥料使用,产生的气体通过生物除臭吸附墙处置异味。现场检查时该公司正常运营,废水、废气、固粪处置设施运行正常。在厂区周边排查时未发现明显异味,在废水处理池及猪舍周边排查时未发现明显异味。在该公司正北方向最近的村庄排查时,无明显异味。经对附近村民询问,近期未出现较大异味现象。7月26日,委托第三方检测公司对该公司运营过程中的恶臭气体检测。	属实	处理情况:督促企业加快沼液厌氧池工艺提升调试,从沼液根源减少气味散发。整改情况:猪舍吸附墙维护更新已经完成,沼液处理厌氧工艺提升改造工程已完工。现场指导企业根据季节合理安排沼液还田面积,同时采取分散还田方式,增加气味清除剂喷洒频次等有效措施。检测结果:界外臭气浓度不超标。	消除臭味,消除污染。	阶段办结	无		
40	D3HZ20240724040	来电	单县龙王庙镇罗庄村南面有一个排水河,河水污染严重,产生刺鼻气味。	单县	水	7月26日,单县人民政府组织单县龙王庙镇政府、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映问题进行调查核实,有关情况如下:经查,群众反映的罗庄村南面排水河实际为小银河,位于罗庄村正南500米处,排水河上下游两侧均无涉水工业企业生产废水入河,无生活废水排入河,现场检查时河面无明显漂浮物,无明显刺鼻气味。	不属实	无	无	已办结	无		
41	D3HZ20240724041	来电	单县徐寨镇邢庄村自来水水质较差,水质浑浊,里面有异物。	单县	水	7月26日,单县人民政府组织单县徐寨镇政府、单县水务局对信访件反映问题进行调查核实,有关情况如下:群众反映徐寨镇邢庄村水质较差,水质浑浊,里面有异物,经查,徐寨镇邢庄村共有一个自然村,共计常住160余户村民,每个自然村随机现场查看15户,均未发现水质浑浊、有异物现象,经检测浊度为0.34NTU,浊度符合要求,水质符合标准。	不属实	无	无	已办结	无		
42	D3HZ20240724042	来电	单县高韦庄镇顺河集村村东南有养鸭、鸡、鹅场,产生较大气味。	单县	大气	7月26日,单县人民政府组织单县高韦庄镇政府、单县畜牧中心、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映问题进行调查核实,有关情况如下:经查,高韦庄镇顺河集村村南、村东共9家肉鸭养殖户,其中8家已停养,未发现养鸡场和养鹅场。8家停养鸭棚内存有粪污,连日大雨冲刷浸泡后有异味产生。	属实	高韦庄镇政府责令养殖户清理鸭棚内遗留的粪污。截至7月27日,养殖户已将部分遗留粪污清理,其余粪污预计7月31日前完成清理。	清理粪污,消除异味。	已办结	无		
43	D3HZ20240724043	来电	牡丹区都司镇尹楼村村中有一垃圾坑,农民投生活垃圾,坑内有污水,造成环境污染。	牡丹区	水、土壤	7月26日,牡丹区人民政府组织都司镇政府进行调查核实,群众所反映的“垃圾坑”实为自然形成的低洼地,该处积存少量雨水,无生活垃圾。	不属实	无	无	已办结	无		
44	D3HZ20240724044	来电	2019年,单县去商丘,两省交界处,当店主庄北面太阳能板这条路上有较多生活垃圾未处理。	单县	固废	7月26日,单县人民政府组织单县高韦庄镇政府对信访件反映问题进行调查核实,有关情况如下:经查,群众反映的当店主庄位于河南省境内,村庄北面路边存有生活垃圾。	属实	无	无	已办结	无	属河南省管辖	
45	D3HZ20240724045	来电	郓城县蒋庙新村北区东门口有一烧烤摊“传统烧烤”,露天烧烤炉,造成浓烟污染。	郓城县	大气	7月26日,郓城县人民政府组织县综合行政执法局对信访件反映的问题进行了							