

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
30	D3HZ20240726030	来电	每天不定期,有群众在成武县天宫庙镇聊商公路东侧农村信用社西侧30-50米使用洗车机经营洗车,将洗车的油渍污水排放至聊商公路东侧沟内(太平步行街西头),造成河内污染。	成武县	水	7月27日,成武县人民政府组织天宫庙镇政府对群众反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的洗车点位于天宫庙镇农村信用社西侧约50米,实为宋某某通过租赁门市经营的二手车行,店外配备的小型洗车机主要用于车辆的清洗。该车行近一年多一直处于停业状态,洗车机已经生锈损坏,不能使用,没有经营洗车,不存在排放油渍污水现象。聊商公路东侧路沟内积存了雨水,与河道不贯通,沟内水质较清,无异味。提取水样检测结果为COD 30mg/L,氨氮 0.6mg/L,符合地表水四类水质标准。	部分属实	宋某某已将洗车机挪走处理。	消除污染。	已办结	无	
31	D3HZ20240726031	来电	有群众将购买的鸡粪在定陶区杜堂镇姚庄村村南300米处占用2余亩耕地晾晒,产生较大刺鼻气味;定陶区杜堂镇姚庄村村南100米占用2余亩耕地晾晒鸡粪,产生较大刺鼻气味,雨季时,鸡粪流入耕地紧邻河沟内,河沟水呈黑色,河沟严重污染。	定陶区	大气、水	7月27日,定陶区人民政府组织区畜牧服务中心、杜堂镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:杜堂镇陈庄行政村姚庄村村民张某某,通过收集周边养殖场鸡粪,经晾晒发酵形成有机肥后进行出售。群众反映的晾晒鸡粪问题共涉及两处地块,其中,地块1位于菏泽市定陶区杜堂镇陈庄行政村姚庄村村南100米处,占地面积约1200平方米,现场发现1处用塑料膜覆盖的粪堆,地面有雨水冲刷形成的粪液,散发刺鼻气味,流入地块西侧生产沟,水体发黑;地块2位于菏泽市定陶区杜堂镇陈庄行政村姚庄村村南500米处,该地块用于存储干鸡粪,采用铁皮围挡,占地约1200平方米,现场发现一处用塑料膜覆盖的干鸡粪,有轻微气味。	属实	7月27日,杜堂镇政府对该晾晒粪场予以关停,并组织力量对鸡粪进行了彻底清除,对河沟内变质水体进行抽取,拉运至杜堂镇污水处理站进行处理。	彻底清除鸡粪,消除异味,清理河沟水体。	已办结	无	
32	D3HZ20240726032	来电	每天22:00-次日7:00,东明县菜园集镇井庄村村南侧恒大化工厂西门对过一家小型化工厂将化学污水排放至冻赵新河(位置在化工厂北侧),并且耕地上(化工厂西侧)覆盖一种白色粉尘,散发刺鼻气味。	东明县	大气、水	7月28日,东明县人民政府组织菏泽市生态环境局东明县分局、菜园集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的每天22:00-次日7:00,东明县菜园集镇井庄村村南侧恒大化工厂西门对过的一家小型化工厂实际为东明煜圣环保科技有限公司,该企业环保手续齐全,主要生产氯化镁球。2024年4月24日至今,该公司处于停产整改状态。该公司东侧排水渠已截断,主要流入冻赵新河,现场调查未发现有其他通往冻赵新河的管道、水渠,厂区西侧耕地户主未种植农作物,铺着一层砖渣,无白色粉尘,但厂区内有明显气味。	部分属实	该企业因前期突发事故,目前处于停产整改状态,已督促该企业加快整改进度。	消除异味影响,提升群众满意度。	未办结	无	
33	D3HZ20240726033	来电	成武县白浮图镇318省道徐官庄行政村高塌村村北300米山东鹏通公路工程有限公司,施工过程中运作泥土、砂石等物料,产生较大扬尘。	成武县	大气	2024年7月27日,成武县人民政府组织白浮图镇政府和菏泽市生态环境局成武县分局对群众反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:该公司自2024年以来一直处于停产状态,目前正在对车间进行升级改造,搭建钢结构车间和库房,施工过程中不需运输泥土和砂石。现场核查中发现,该公司前期生产时剩余的砂石料露天堆放在厂区东侧,未覆盖,存在扬尘污染问题。	部分属实	物料堆已全部覆盖到位。	强化监管,消除扬尘污染。	已办结	无	
34	D3HZ20240726034	来电	单县园艺街道办事处安河一期小区内内有刺鼻臭味,影响居民生活。该小区北侧有化工厂向空气中排放废气,产生刺鼻气味。	单县	大气	7月28日,单县人民政府组织菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:工作人员到达群众反映的安河小区内未闻到刺鼻气味。东北侧化工企业是山东尚舜化工有限公司,该企业环保手续齐全。现场检查时,该企业治污设施正常运行。该企业有组织废气经过超级克劳斯炉回收硫酸尾气,流入地块西侧生产沟,水体发黑;地块2位于菏泽市定陶区杜堂镇陈庄行政村姚庄村村南500米处,该地块用于存储干鸡粪,采用铁皮围挡,占地约1200平方米,现场发现一处用塑料膜覆盖的干鸡粪,有轻微气味。	属实	菏泽市生态环境局单县分局组织三方检测公司对山东尚舜化工有限公司厂界无组织废气开展检测。责令企业关闭检修车间、生产车间门窗,减少异味外溢现象。进一步加强治污设施运行管理,达标排放污染物,并减少无组织废气排放。	加强废气管控,确保达标排放。	已办结	无	
35	D3HZ20240726035	来电	单县园艺街道办事处单县办案中心北侧200米化工厂通过烟囱向空气中排放黑色放烟,散发刺鼻气味。	单县	大气	7月28日,单县人民政府组织菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的企业是山东尚舜化工有限公司,环保手续齐全。现场检查时该企业治污设施正常运行,生产产生的废气通过RTO+二级碱喷淋处理后经120米烟囱排放,没有发现冒黑烟现象。该企业在原料、产品运输过程中产生异味;NS车间停产检修,2个窗户未关闭,有异味从生产设施管道阀门、法兰等处外溢;生产CBS车间一楼北3个窗户未关闭,有异味外溢现象。	部分属实	菏泽市生态环境局单县分局组织三方检测公司对山东尚舜化工有限公司厂界无组织废气开展检测。责令企业关闭检修车间、生产车间门窗,减少异味外溢现象。进一步加强治污设施运行管理,达标排放污染物,并减少无组织废气排放。	加强废气管控,确保达标排放。	已办结	无	
36	D3HZ20240726036	来电	鄆城县张集镇大潭村东“六合商混搅拌站”将污水排放至该镇站西侧800米处排水渠内,污染河水,导致灌溉庄稼歉收。	鄆城县	水	7月27日,鄆城县人民政府组织菏泽市生态环境局鄆城县分局、张集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的鄆城县张集镇三合村六合商混搅拌站为鄆城三禾商砼有限公司,主要从事商业混凝土生产、销售,企业正常生产,建有废水沉淀池,沉淀后循环利用、不外排。西侧800米处排水渠内积水是农田退水形成的,周边农作物长势较好。	不属实	无	无	已办结	无	
37	D3HZ20240726037	来电	东明县城关镇刘墙村村民将生活污水排放至村内下水道,前期通过下水道将生活污水流入该村中间沟渠内,现沟渠内污水已满。东明县环保局工作人员将污水下水道堵塞,不允许污水排出,导致污水无法外排外溢出来,并且原沟渠内污水流淌至耕地内,严重污染环境。	东明县	水	7月27日,东明县人民政府组织菏泽市生态环境局东明县分局、城关街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.经现场调查,刘墙村生活污水通过村内下水道流入村中间沟渠,村中间沟渠水位较低,不存在污水已满的情况。2.刘墙村位于城乡结合部,雨污分流不彻底,污水、雨水都流入该村中间沟渠,而该沟渠流入东明县的五里河,根据环保相关规定,生活污水禁止直接排入河流湖泊等水体内。所以东明县综合执法局根据降雨量将刘墙村沟渠流入五里河的管道出口进行临时封堵,但考虑到刘墙村的排水问题,为避免刘墙村的沟渠雨水外溢,在下雨期间,允许打开出口排放雨水,等雨停后再行封堵。3.7月27日,排查该沟渠周边两侧农田,未发现有沟渠的水流进耕地,不存在污染环境现象。	部分属实	1.2024年7月27日,城关街道办事处将沟渠内的污水全部抽至县污水管网内,进入县第一污水处理厂处理。2.逐步开展刘墙村的雨污分流改造工作,把刘墙村下水道系统纳入全县污水管网中。	完善污水管网,消除环境污染。	阶段办结	无	
38	D3HZ20240726038	来电	每天不定期,单县东外环路尚舜化工厂排放淡灰色烟雾(有害物质),散发刺鼻气味。	单县	大气	7月28日,单县人民政府组织菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的企业是山东尚舜化工有限公司,环保手续齐全。现场检查时该企业治污设施正常运行,生产产生的废气通过RTO+二级碱喷淋处理后经120米烟囱排放,没有发现排放淡灰色烟雾现象。该企业在原料、产品运输过程中产生异味;NS车间停产检修,2个窗户未关闭,有异味从生产设施管道阀门、法兰等处外溢;生产CBS车间一楼北3个窗户未关闭,有异味外溢现象。	部分属实	菏泽市生态环境局单县分局组织第三方检测公司对山东尚舜化工有限公司厂界无组织废气开展检测。责令企业关闭检修车间、生产车间门窗,减少异味外溢现象。进一步加强治污设施运行管理,达标排放污染物,并减少无组织废气排放。	加强废气管控,确保达标排放。	已办结	无	
39	D3HZ20240726039	来电	曹县闫店楼镇闫普路赵庄村村东100米,两个养鸡场向粪便处理不及时,产生较大刺鼻气味,影响附近村民正常生活。	曹县	大气	2024年7月27日,曹县人民政府组织曹县畜牧服务中心、菏泽市生态环境局曹县分局、阎店楼镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的两家养鸡场位于曹县阎店楼镇王营行政村赵庄自然村东北角,两家养鸡场均于两个月前停养。经现场调查,场内少量粪污未清理干净,有轻微的气味。	部分属实	7月29日,两家养鸡场的残留粪污已清理完毕,并喷洒了除臭剂,消除了异味。	清除粪便,减轻异味对周边环境影响。	已办结	无	
40	D3HZ20240726040	来电	鄆城县黄安镇孔庄行政村村西南侧1公里养鸡场,将鸡粪存放在养鸡场北侧1米处,下雨天雨水将鸡粪冲至养鸡场东侧3米河道内,河水黑发臭。	鄆城县	水	7月27日,鄆城县人民政府组织黄安镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的黄安镇养鸡场位于黄安镇孔庄村南,养殖户郭某某将鸡粪临时存放在养鸡场北侧,在清运粪污过程中抛洒到运输道路沿路两侧,经雨水冲刷流入养鸡场东侧沟内,水质发黄发臭。	属实	7月29日,黄安镇政府依法对该养殖户郭某某下达《责令整改通知书》。2月29日,养殖户对粪污堆放点及沟渠进行清理,已清理完成。	清除粪污,消除环境污染。	已办结	无	
41	D3HZ20240726041	来电	曹县大集镇任庄西侧至丁楼的道路内有一条1000米的水沟,有人用农用三轮车将生活粪便排进水沟内,产生刺鼻气味,导致沟两侧庄稼大量死亡。	曹县	水	7月28日,曹县人民政府组织大集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:曹县大集镇丁楼行政村梁庄自然村东侧与任庄交界处,有一南北向生产用排水沟,排水沟西侧有丁楼行政村梁庄自然村六家农户,经对六家农户逐一逐户进行排查,发现其中有一户厕所排粪管口通向排水沟,现场有轻微异味。因近期连续降雨,排水沟两侧洼地庄稼有死亡现象。	部分属实	7月27日,该农户已将厕所排粪管口内外封堵,并安装了化粪池。	消除异味,防止污染发生。	已办结	无	
42	X3HZ20240726001号	来信	牡丹区牡丹办事处阳光社区(菏泽市泰山路北齐鲁工业大学西部)一处90余亩的复耕废旧窑场存在严重复耕造假,将大量城市生活垃圾以及建筑垃圾在做任何防渗漏措施的情况下进行填埋,严重破坏生态平衡,存在巨大环境污染隐患。	牡丹区	土壤、固废	7月26日,牡丹区人民政府组织菏泽市生态环境局牡丹区分局、区自然资源局、牡丹街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的阳光社区复耕废旧窑场(原牡丹办事处何寨窑厂)位于齐鲁工业大学西门西北方向约80米。根据2011年6月4日原山东省国土资源厅印发的《关于菏泽市牡丹区2008年度城乡建设用地增减挂钩李村等六个乡镇产粮项目区的抽检意见》(鲁国土资字〔2011〕541号),原山东省国土资源厅按照《山东省城镇建设用地增加与农村建设用地减少挂钩项目竣工验收暂行办法》的要求,组织专家对该项目进行验收,牡丹区6个乡镇产粮项目顺利通过了验收。7月26日,根据上级指定位置现场开挖4处2米深点位,均未看到有填埋的生活垃圾、建筑垃圾。7月30日-31日,牡丹区自然资源局规划局组织人员按照窑场复垦面积坐标点完成现场定点工作,8月1日开始,牡丹街道办事处调用挖掘机按照规划线范围开挖,已开挖约8亩,已开挖地块未发现生活垃圾及建筑垃圾。	部分属实	继续开挖剩余地块,计划8月8日完成。	开挖地块,全面核查。	阶段办结	无	*
43	X3HZ20240726002	来信	山东中能化生物工程有限公司(2020年10月14日成立),违规将菏泽施耐安农业化学有限公司环评转移到该公司名下,证书编号:91371700MA3U5RAK81001X,并追究经办人的法律责任。	鲁西新区	其他	7月27日,鲁西新区管委会组织菏泽市生态环境局鲁西新区分局、吕陵镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:山东中能化生物工程有限公司(以下简称中能化公司)建有年产3万吨掺混肥生产项目,该项目环评文件于2017年12月3日批复,受批复单位为菏泽施耐安农业化学有限公司(以下简称施耐安公司)。现场检查时该项目未生产,2020年11月1日中能化公司与施耐安公司签署了《生产经营协议书》,约定将施耐安公司年产3万吨掺混肥生产项目交由中能化公司进行生产经营,中能化公司应用原有生产设施在原生产工艺不变的前提下生产经营。群众反映的“证书编号:91371700MA3U5RAK81001X”,为中能化公司《固定污染物排污登记回执》的登记编号,根据《排污许可管理条例》的规定,登记填报信息发生变动的,应当进行变更填报。中能化公司获得掺混肥生产项目生产经营权后,自行在全国排污许可证管理信息平台上对《固定污染物排污登记回执》的单位名称进行了变更,由施耐安公司变更为中能化公司。	不属实	无	无	已办结	无	
44	X3HZ20240726003	来信	单县徐家镇永固庄村西侧韩某所经营的养殖场无相关手续,违规排污,恶臭熏天。(4次举报)。	单县	其他	7月28日,单县人民政府组织徐家镇政府、单县畜牧中心、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的徐家镇永固庄村西侧韩某所经营的养殖场为单县韩某某养殖专业合作社,存栏240头肉牛。1.该养殖专业合作社未办理环境影响评价手续。2.该养殖专业合作社牲畜中间的过道未封闭,地上散落的牛粪经雨水冲刷后,流进合作社东侧的坑塘内。检测人员已现场提取坑塘水样进行水质检测,待出具检测结果。3.该养殖专业合作社牛棚围挡不全,牛棚顶部下方安装了用于通风的电扇,向外排风时,有恶臭气体排向外部环境。	属实	1.7月29日,菏泽市生态环境局单县分局对该养殖专业合作社下达了《责令改正环境违法行为决定书》,责令单县韩某某养殖专业合作社依法进行环境影响登记。2.菏泽市生态环境局单县分局执法人员正在调查取证,对单县韩某某养殖专业合作社涉嫌水污染、涉嫌排放恶臭气体等违法行为依法依规予以处理。3.正在联系、协调相关部门和县污水处理厂,计划用罐车将东侧坑塘内的污水运输至县污水处理厂进行处理。	消除臭气,清除污水。	未办结	无	

菏泽市关于山东省第六生态环境保护督察组交办信访件办理情况

(第四批 2024年8月3日)

山东省第六生态环境保护督察组向我市交办第四批信访件共计37件。截至8月3日,已办结26件、阶段办结8件、未办结3件;属实14件、基本属实3件、部分属实10件、不属实10件。

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
1	D3HZ20240727001	来电	每天22:00至次日07:00,单县园艺街道办事处人民路与胜利路交叉口东北角鸿儒雅苑小区内,散发臭味和化工物品刺鼻气味,影响群众正常生活。该小区附近有华英禽类屠宰场和化工厂,具体污染源不清楚。	单县	大气	7月29日、30日,单县人民政府组织园艺街道办事处、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的鸿儒雅苑小区位于人民路与胜利路交叉口东北角,周边主要有3家企业,分别为菏泽华英禽业有限公司、菏泽华运食品有限公司、山东尚舜化工有限公司。菏泽华英禽业有限公司位于鸿儒雅苑小区北约2公里,该公司未生产。厂区北侧停有12辆拉鸭车辆,散发臭味。菏泽华运食品有限公司位于鸿儒雅苑小区北约2公里,该公司正常生产,治污设施正常运行,车间东隔油池未进行有效封闭,散发油腻气味。山东尚舜化工有限公司位于鸿儒雅苑小区东北约5公里,4个车间停产,设备进行检修,有异味从管道阀门、法兰等处散发。厂区外无明显异味。7月29日夜晚22时、30日早5时,单县园艺街道办事处、菏泽市生态环境局单县分局工作人员到达鸿儒雅苑小区内现场调查,未闻到异味。	基本属实	1.菏泽华英禽业有限公司已对拉鸭车辆进行冲洗,保持车辆整洁。2.菏泽华运食品有限公司已提高蓄热式热氧化(RTO)燃烧温度,同时加强内部管理,设备检修车间及时关闭门窗,最大限度减少无组织气体排放。	减少异味,消除污染。	已办结	无	
2	D3HZ20240727002	来电	东明县渔沃街道办事处四柳树行政村南头教堂西侧100米,露天砂石料厂作业时产生较大灰尘、砂石料厂机械作业时产生较大噪音,影响附近村民正常生活。	东明县	大气、噪声	7月27日,东明县人民政府组织菏泽市生态环境局东明县分局、渔沃街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的露天砂石料厂位于东明县渔沃街道办事处四柳树行政村南头教堂西侧5米,未办理环保手续,主要业务是经营销售砂石料,铲车装卸过程中、砂石料装载机在作业时都产生噪音和扬尘,对砂石料厂附近居民产生一定影响。	属实	1.责令立即关停,采取强制断电措施,机械移位。2.对厂内现有砂石料进行全部覆盖,采取洒水抑尘措施。3.责成管区网格员、村干部、环保所加强日常监管。	消除噪声和扬尘,消除群众满意度。	已办结	无	
3	D3HZ20240727003	来电	单县龙王庙镇原罗庄乡政府正北300米养鸡场,将养殖废水排放至黄瓦屋村南50米坑塘内,导致该坑塘河水发黑发臭。	单县	水	7月29日,单县人民政府组织龙王庙镇政府、县畜牧中心、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的单县龙王庙镇原罗庄乡政府正北300米养鸡场,建有2个养鸡棚,存栏肉鸭7000只,建有粪污收集沉淀池2个。该养殖场粪污收集后通过管道直接排入沉淀池。未发现该养殖场向黄瓦屋村南50米坑塘内排放废水现象。黄瓦屋村南50米坑塘水质呈淡黄色,无臭味。对坑塘内水体进行取样检测,检测结果尚未出具。	部分属实	待检测结果出具后,依法依规进行处理。	消除污染。	未办结	无	
4	D3HZ20240727004	来电	2022年至今,有人在东明县马头镇政府东600米林场,以恢复治理名义使用油沙船抽取地下20米的沙子,抽取后在现场洗沙,未有环评手续,破坏国土资源。	东明县	其他	7月27日,东明县人民政府组织菏泽市生态环境局东明县分局、马头镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.群众反映的情况实际是东明县马头镇2021年土地整治项目,由菏泽能矿新型建材有限公司实施,建设地点位于马头镇林场敬老院南侧,土地、环保等手续齐全。2.2022年7月,山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队对该项目出具的《山东省东明县马头林场建筑用砂开采影响范围评价报告》结论中显示“开采未对周边村民土地、房屋造成影响”,无破坏国土资源的行为。	不属实	无	无	已办结	无	
5	D3HZ20240727005	来电	巨野县龙旗镇东侧通往赵海村的铁路西北方向有养殖场,附近养殖户污水排放至铁路两侧,铁路两侧全是黑水,怀疑黑水里有害有害物质,破坏生态环境。	巨野县	水	7月28日,巨野县人民政府组织龙旗镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的巨野县龙旗镇东侧通往赵海村的铁路西北方向养殖场位于巨野县龙旗镇赵海村西北方向约1.5公里处,有12家养殖场,均处于在养状态,其中黄粉虫养殖场1家,共计养殖黄粉虫45000盒,不产生粪污,蛋鸡养殖场11家,共计存栏蛋鸡约260000只,蛋鸡养殖场均配套建设了“三防”化粪池,未发现向铁路两侧排放污水痕迹。龙旗镇赵海村铁路两侧地势低洼,7月20日至22日,因强降雨,雨水裹挟部分污水聚集到铁路两侧,导致积水较深,颜色发黑。	部分属实	7月28日,巨野县人民政府责成龙旗镇政府将铁路两侧积水抽至龙旗镇污水处理厂进行处理,8月2日已抽运处理完毕。	清理污水,消除污染。	已办结	无	
6	D3HZ20240727006	来电	曹县青荷街道办事处汉江路正道轮胎厂,每天11:00左右生产时产生刺鼻味道,晚上味道更重,附近居民不敢打开地下水,可能是因该轮胎厂打深井把水排到地下,污染水源。	曹县	水	7月28日,曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、县水务局、青荷街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.群众反映的汉江路正道轮胎厂为正道轮胎有限公司,设施运行正常。现场检查时,该公司密炼车间门窗未关闭,导致废气无组织排放,密炼车间外有异味。夜间再次对该公司现场检查,该公司生产车间门窗已关闭。2.该公司无生产废水,已实施雨污分流,生活污水进入城市污水管网。厂区内只有一眼深水井,该深水井统一纳入公共供水单位管理,除取水管外无其他管道,且未发现排污痕迹。	部分属实	7月28日,该公司已加强废气管控,保持生产车间门窗关闭,减少废气无组织排放。	加强废气管控,达标排放。	已办结	无	
7	D3HZ20240727007	来电	鄆城县张楼集镇王进土村村东有一养鸡场。该养鸡场污水由张楼集镇王进土村河道内流到侯咽集镇雷庄村引黄灌区河内,污染水源。	鄆城县	水	7月28日,鄆城县人民政府组织菏泽市生态环境局鄆城县分局、张楼集镇政府、侯咽集镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.群众反映的养殖场名称为鄆城县雀羽养殖有限公司,位于鄆城县张楼集镇王进土村,共8个养殖大棚,肉鸭存栏量约12万只,建有黑膜氧化塘处理养殖废水,因近期雨水较大,黑膜氧化塘已注满,该公司将新生产的养殖废水抽排到公司内部的大坑塘内,坑塘无防渗措施,废水外溢到公司东侧的沟渠内,流到侯咽集镇雷庄村引黄灌区河道内,造成河道内水质污染。2.该信访件为重访件。7月22日,菏泽市生态环境局鄆城县分局已对该公司的环境违法行为进行了立案调查,处以罚款,并对公司负责人孙某某移送公安机关实施行政拘留。	属实	1.7月22日,已对场区内养殖废水进行围堰封堵,确保养殖废水不再外排。2.8月1日,菏泽市生态环境局鄆城县分局委托第三方对引黄灌区河道内水质进行取样检测,依据检测结果进行处理。	做好雨污分流,消除环境污染。	阶段办结	无	
8	D3HZ20240727008	来电	每3-5天(排放时间),曹县开发区龙华店新村西北侧300米左右羊毛厂通过直排方式将污水排放至紧邻羊毛厂西侧河沟内,河水黑发臭。	曹县	水	7月28日,曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、青荷街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的羊毛厂为山东成炫纺织有限公司,该公司产生的废水预处理后排入县工业园区污水管网,经县第二污水处理厂处理后排入四季河。该公司自2024年春节过后一直停产至今。经现场调查,厂区内西侧河沟及北侧白花河未发现排污口,河水清澈无异味。	不属实	无	无	已办结	无	*