

# 菏泽市关于山东省第六生态环境保护督察组交办信访件办理情况

(第十六批 2024年8月15日)

山东省第六生态环境保护督察组向我市交办第十六批信访件共计39件。截至8月15日,已办结33件、阶段办结4件、未办结2件;属实11件、基本属实4件、部分属实18件、不属实6件。

| 序号 | 受理编号            | 受理方式 | 转办问题基本情况  | 行政区域  | 污染类型  | 调查核实情况   | 是否属实 | 处理和整改情况   | 办结目标                  | 是否办结 | 问责情况 | 备注 |
|----|-----------------|------|---|-------|-------|--|------|---|-----------------------|------|------|----|
| 1  | D3HZ20240808001 | 来电   | 定陶区冉堌镇郝庄村南侧300~500米处养鸡场,产生较大臭味。   | 定陶区   | 大气    | 8月9日,定陶区人民政府组织区畜牧中心、冉堌镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的冉堌镇郝庄村南侧300~500米处有2个养鸡场,场区分别为郝某养鸡场,郝某山。郝某有规模化养殖棚1个,目前养殖蛋鸡3000只,棚内配有粪便收集设施。郝某山有养殖棚1个,目前养殖蛋鸡3000只,棚内鸡粪由自动刮粪机运输到储粪池内进行储存,经现场查看,郝某山养殖场外留1平方米左右粪便清理干净;郝某山养殖场储粪池未用盖板覆盖,因近期降雨频繁及储粪池抽取不及时等原因造成粪污和雨水混合,溢出储粪池外,产生较大臭味。   | 属实   | 8月9日,养殖户郝某将残留鸡粪清理干净;郝某山将储粪池内粪污及外溢粪水清运完毕,并用盖板对储粪池进行了覆盖。两家养鸡场对养殖棚周围喷洒了除臭剂,并对周边卫生进行了清理,目前已无臭味。   | 清理粪污                  | 已办结  | 无    |    |
| 2  | D3HZ20240808002 | 来电   | 巨野县独山镇邢海村西北角6米左右有作坊(加工蒜瓣),该厂污水排放至该厂东南角6米河沟内,导致河沟处树木枯萎。                                    | 巨野县   | 水     | 8月9日,巨野县人民政府组织独山镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.群众反映的作坊(加工蒜瓣)实为山东省佳丽果蔬有限公司,位于邢海村西北角独山镇南创业产业园内,经营范围是大蒜、蒜米、姜、蔬菜的深加工,主要为大蒜的浸泡剥皮,日产的浸泡水约5吨,该公司每两天将浸泡水全部拉运至大谢集镇麒麟污水处理有限公司进行处理。2.群众反映的“该厂东南角6米河沟”实为佳丽果蔬有限公司厂区南侧院墙外一条排水沟,长约600米,宽约3米,沟内水质较清澈,无明显异味,现场未发现该公司污水排放至排水沟的排放痕迹。在排水沟边南侧有一棵枯萎杨树,枯树表面可见虫害侵蚀坑洞。  | 基本属实 | 巨野县人民政府责成独山镇政府加强监管力度,禁止该公司随意外排浸泡水。并建立长效机制,同时要求该公司建立浸泡水外运台账,截至8月12日已整改完毕。  | 消除环境隐患,提高群众满意度。       | 已办结  | 无    |    |
| 3  | D3HZ20240808003 | 来电   | 牡丹区黄堽镇前高庄村西侧30米处两个养鸡场,鸡粪未及时处理,产生臭味。   | 牡丹区   | 固废    | 8月9日,牡丹区人民政府组织区农业农村局、黄堽镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的前高庄村西有两处相邻养鸡场,鸡棚均封闭良好,排风口朝向西侧耕地。两家共用一处储粪池,容积约54立方米,完整无渗漏。两家养鸡场不定期消运发酵鸡粪,粪污在临时储存和发酵期间,储粪池周边、鸡棚窗户及排风口处均有异味。   | 部分属实 | 8月9日,黄堽镇政府、牡丹区农业农村局责成两家养鸡场落实好封闭措施,防止异味扩散,储粪池、排风口等易产生异味的地方,增加除臭剂的喷洒次数,减少异味产生;增加粪污消运频次,及时消运储粪池中粪肥。8月10日,经现场核查,两家养鸡场粪肥已消运,场内卫生整洁,仅有轻微臭味。 | 消运粪肥,减少异味影响。          | 已办结  | 无    |    |
| 4  | D3HZ20240808004 | 来电   | 郓城县郭屯镇付官屯村北150米处有一煤矿,导致附近土地碱化,影响农作物生产。  | 郓城县   | 生态    | 8月9日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局、郭屯镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的煤矿为临沂矿业集团鲁南煤电有限公司郭屯煤矿,位于郭屯镇付官屯村北,有环保手续。现场检查时正在生产。该煤矿于2022年7月建设完成了高盐废水治理项目,目前设施运行稳定,外排水水质符合《流域水污染物综合排放标准》第1部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1—2023),外排水经沟渠排放至郓城河。沟渠周边庄稼长势良好。  | 不属实  | 无   | 无                     | 已办结  | 无    |    |
| 5  | D3HZ20240808005 | 来电   | 牡丹区黄河路与重庆路交叉口往北500米路西河西新村最南面一排楼,34号楼墙南面有一工厂,有一墙之隔,2024年8月7日至今,产生噪音和刺鼻气味。                  | 牡丹区   | 噪声、大气 | 8月9日,牡丹区人民政府组织西城街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的工厂原为菏泽宇盟有限公司,该公司已停产多年,厂内无生产设备及原料。8月6日,牡丹区西城街道拆迁指挥部根据拆迁协议对菏泽宇盟有限公司进行拆除,8月7日晚,拆除过程中产生噪音,切割机切割铁皮过程中散发异味。  | 属实   | 8月9日,牡丹区西城街道拆迁指挥部责成拆迁办,单位严格落实拆迁工地的扬尘防治措施,安装移动式吸尘收集器。经现场核查,拆迁施工单位已严格落实整改措施,异味已消除。  | 减少噪声,消除异味。            | 已办结  | 无    |    |
| 6  | D3HZ20240808006 | 来电   | 每天不定时,单县园艺街道办事处单丰路西段看守所北侧500米左右汇富盛生物有限公司(经营家禽舍处理),该厂烟囱排放黑色浓烟,散发刺鼻气味(阴天下雨时气味较浓)。           | 单县    | 大气    | 8月9日,单县人民政府组织菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“汇富盛生物有限公司”为单县汇富盛生物科技有限公司,位于单县园艺东环路600米单丰路北侧1000米,主要从事病死畜禽无害化处理。该公司有一台生物质锅炉,锅炉废气经多管道风除尘、布袋除尘器收集处理后,经35米烟筒排放;破碎、高温化制、压块工序和污水处理站产生的恶臭气体经“碱喷淋+生物除臭塔”处理。现场调查时该厂未生产,未发现排放黑色浓烟现象,生产车间隔壁两块铁皮损坏,污水处理站门窗未关闭,存在无组织废气逸散现象,厂界无明显异味。经检测,该厂外排废气林格曼黑度浓度和厂界无组织废气排放浓度符合国家标准。  | 部分属实 | 单县汇富盛生物科技有限公司加强了管理,更换车间损坏的铁皮,完成污水站门帘安装,并制定异味控制措施,对厂区定期喷洒生物除臭剂,有效控制异味。   | 达标排放,减轻废气对周边环境的影响。    | 已办结  | 无    |    |
| 7  | D3HZ20240808007 | 来电   | 每天20:00至次日凌晨6:00,郓城县南赵楼镇张庄村西北角约10米处养殖场,噪音污染,产生刺鼻气味。                                       | 郓城县   | 噪声、大气 | 8月9日,郓城县人民政府组织南赵楼镇政府、县畜牧服务中心、菏泽市生态环境局郓城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的养殖场位于南赵楼镇张庄村西北角约10米处,属于个体养殖户张某,养殖山羊17只,饲料加工过程中添加鱼粉、骨粉等辅料,在使用饲料颗粒机加工饲料时,产生噪音和异味。   | 属实   | 8月9日,张某已将饲料颗粒机拆除,并迁至其他位置。   | 加强监管,消除噪音、异味。         | 已办结  | 无    |    |
| 8  | D3HZ20240808008 | 来电   | 郓城县潘渡镇胡庄村村南约500米处“翼轩食品有限公司”,将污水排放至该厂东侧河道内,河水发臭。   | 郓城县   | 水     | 8月9日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“翼轩食品有限公司”,将污水排放至该厂东侧河道内,河水发臭。   | 不属实  | 无   | 加强企业内部管理              | 已办结  | 无    |    |
| 9  | D3HZ20240808009 | 来电   | 鲁西南“民生热力”公司,有粉尘污染。(举报人手中有证据)  | 鲁西南新区 | 大气    | 8月9日,鲁西南新区管委会组织菏泽市生态环境局鲁西南新区分局、吕陵镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:菏泽民生热力有限公司为山东尚燃热力有限公司,环保手续齐全。现场检查时该企业处于正常生产状态,粉尘主要来自燃煤储煤场,烟气排放,炉渣堆放环节,各环节采取除尘、抑尘措施,煤炭在密闭仓库储存,外排烟气设置了布袋除尘+静电除尘,炉渣排放设置了负压收集。现场检查发现,该企业储煤棚北门只用篷布遮挡处于半堵状态,煤棚东侧上部有一小块护板脱落,炉渣负压吸尘软管被损,存在粉尘跑冒隐患。经对厂区及周边巡查,未发现有粉尘逸散现象。   | 部分属实 | 1.8月9日,菏泽市生态环境局鲁西南新区分局要求该企业加强煤棚封闭,修复炉渣吸尘软管破损。<br>2.截至8月9日,该企业已将煤棚北门篷布更换为卷帘门,东侧脱落护板已封堵,炉渣吸尘软管破损处已修复。                                   | 防止粉尘污染                | 已办结  | 无    |    |
| 10 | D3HZ20240808010 | 来电   | 全天24小时,牡丹区都司镇白柳庄村白庄村南约20米处“纺织厂”,噪音污染。   | 牡丹区   | 噪声    | 8月10日,牡丹区人民政府组织菏泽市生态环境局牡丹区分局、都司镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“纺织厂”为菏泽市牡丹区都司镇白柳庄村纺纱加工厂,厂区东南三面临均为农田,北侧为街道,车间内已经安装隔音棉,生产设备位于加工厂东侧车间,对北面街道无影响。该纺织厂主要生产针织棉,工艺为机器针织,噪音较小。  | 基本属实 | 8月10日,菏泽市生态环境局牡丹区分局因菏泽市牡丹区淘宝纺织加工厂加强车间生产、车辆进出、货物装卸等产生噪音环节的管理,防止噪声扰民。当日晚,该企业已落实整改要求。  | 防止噪声扰民                | 已办结  | 无    |    |
| 11 | D3HZ20240808011 | 来电   | 牡丹区皇镇街道办事处南靳庄村村西约2米处,养鸡场将粪便排放至该厂南侧道路,产生刺鼻气味。  | 牡丹区   | 固废    | 8月9日,牡丹区人民政府组织区农业农村局、皇镇街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的南靳庄村西养鸡户养殖蛋鸡6500只,场区储粪池,粪便均已做密闭处理,场区周边有轻微异味。该养鸡户南侧道路及周边均未发现粪便倾倒痕迹。  | 基本属实 | 8月9日,牡丹区农业农村局、皇镇街道办事处责成该养鸡户增加喷洒除臭菌剂频次,消除异味。当日晚,该养鸡场现场已基本无异味。  | 消除异味影响                | 已办结  | 无    |    |
| 12 | D3HZ20240808012 | 来电   | 2018年起,曹县泰山路一中家园小区不定期出现刺鼻气味,导致该小区居民无法开窗通风,最近一次出现时间为2024年8月8日至今(类似燃气味道)。                   | 曹县    | 大气    | 8月9日,曹县人民政府组织县综合行政执法局、菏泽市生态环境局曹县分局、磐石街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的曹县一中家园小区位于泰山路与淮河路口西南角。调查人员对该小区及四周道路进行巡查,未发现异味。对该小区庭院燃气立管,燃气调压箱进行了实地勘验调查,未发现燃气泄漏迹象。经走访调查,多名群众表示该小区未出现刺鼻气味。   | 不属实  | 无   | 无                     | 已办结  | 无    |    |
| 13 | D3HZ20240808013 | 来电   | 单县安和家园小区东北方向“宁丰木业”“尚顺化工”向外排放黑烟,“华英公司”散发刺鼻气味。  | 单县    | 大气    | 8月9日,单县人民政府组织菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.群众反映的“宁丰木业”为菏泽市宁丰木业有限公司,该公司生产过程中产生的有组织废气经尾气处理系统+干燥尾气处理系统处理后通过烟筒高空排放,排放烟气呈白色,主要成分是水蒸气。废气排放口安装自动在线监控系统并与生态环境部门联网。经查阅该公司近3个月的自动在线监控数据,该公司外排废气均达标排放。2.群众反映的“尚顺化工”为山东尚顺化工有限公司,该公司生产车间废气通过RTO+二级喷淋处理后通过烟筒高空排放,废气排放口安装自动在线监控系统并与生态环境部门联网。经查阅该公司近3个月的自动在线监控数据,该公司外排废气均达标排放。3.群众反映的“华英公司”为菏泽华英禽业有限公司。现场调查时,该厂未生产。该公司屠宰车间大门未关闭,有轻微异味逸散;污水处理站正在检修,调节池上方未完全密闭,污水处理站有异味逸散,厂界周围无刺鼻气味。经检测,该厂界无组织废气浓度符合《恶臭污染物排放标准》。 | 部分属实 | 菏泽华英禽业有限公司进一步加强管理,及关闭屠宰车间大门,完成污水处理站维修工作后重新对调节池进行密闭,减轻异味无组织排放,8月14日已完成整改。  | 加强管控,达标排放污染物。         | 已办结  | 无    |    |
| 14 | D3HZ20240808014 | 来电   | 曹县邵庄镇“曹县少平新型建材有限公司”“曹县民兴新型建材有限公司”“曹县盈盛新型建材有限公司”“曹县鲁轩新型建材有限公司”产生刺鼻气味。                      | 曹县    | 大气    | 8月9日,曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、邵庄镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的邵庄镇曹县少平新型建材有限公司、曹县民兴新型建材有限公司、曹县盈盛新型建材有限公司、曹县鲁轩新型建材有限公司均为矸石砖加工厂,生产废气经碱式脱硫和静电除尘设施处理后排放。曹县少平新型建材有限公司、曹县盈盛新型建材有限公司处于停产状态,其他3家公司正在生产,治污设施正常运行,有组织排放废气在线监测数据达标。现场调查发现,由于脱硫循环池未封闭,产生轻微气味。   | 部分属实 | 8月11日,5家公司脱硫循环池已封闭,异味明显减轻。  | 完善污染防治设施,减轻异味对周边环境影响。 | 已办结  | 无    |    |
| 15 | D3HZ20240808015 | 来电   | 单县杨楼镇与黄堽镇交界处郑堤口南侧约2公里处“炼油厂”,产生刺鼻气味。   | 单县    | 大气    | 8月10日,单县人民政府组织杨楼镇政府,菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“炼油厂”为单县三合生物饲料有限公司,位于山东省单县杨楼镇王庄行政村南3公里。现场调查时,该公司内有一处原有企业拆除后遗留的厂房和一台损坏的风机和残余管道。目前该厂正在建设,厂区内无刺鼻气味。  | 不属实  | 无   | 无                     | 已办结  | 无    |    |
| 16 | D3HZ20240808016 | 来电   | 郓城县金河路东段大头桥附近河道,因有人非法捕捞产生大量死鱼,散发刺鼻气味。   | 郓城县   | 其他    | 8月9日,郓城县人民政府组织县住房和城乡建设局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的金河路大头桥为宋金河坝头桥以南河段死鱼问题为重访件,与7月25日(编号D3HZ20240724091)、8月4日(编号D3HZ20240808042)、8月7日(编号D3HZ20240808049)信访件为同一问题。2017年7月,该河道水面承包给山东百盈名养殖有限公司(法人:冯某某),合同期限为10年;2024年7月21日至22日,该养殖公司向宋金河投放了60万尾花鲢鱼苗,现场检查时有少量鱼苗死亡,无异味。   | 属实   | 1.8月9日,郓城县住建局安排专人对宋金河进行打捞清理。<br>2.8月10日,漂浮死鱼已打捞清理完毕。  | 加强监管,消除河道污染。          | 已办结  | 无    |    |
| 17 | D3HZ20240808017 | 来电   | 牡丹区成阳路菏泽爱尔眼科医院顶层中央空调设备,工作中产生较大噪音,影响成阳路与中山西路交叉口名仕豪庭南区5、6号楼业主生活。                            | 牡丹区   | 噪声    | 8月9日,牡丹区人民政府组织菏泽市生态环境局牡丹区分局、都司镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的菏泽爱尔眼科医院顶层中央空调设备距离名仕豪庭南区5、6号楼大约30米,因电机损坏,造成空调外机设备噪音较大。   | 属实   | 1.8月9日,牡丹区综合行政执法局、南城街道办事处责成菏泽爱尔眼科医院维修损坏的电机。当日,经现场核查,损坏的电机已维修完成,空调设备恢复正常运转。<br>2.8月16日前出具检测报告,根据检测结果制定下一步措施。                           | 防止噪声污染                | 阶段办结 | 无    |    |
| 18 | D3HZ20240808018 | 来电   | 郓城县陈坡乡赵庄村南400米养鸭场,该鸭场污水排放至前桥屯村南10多米与前桥屯村东300米河流内,河水发黑发臭。                                  | 郓城县   | 水     | 8月9日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局、水堡乡政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的养殖场为菏泽盈舟食品有限公司水堡乡盈客未来农场,位于水堡乡王楼村东1500米,有环评手续,肉鸭存栏量约43万只,配套建设粪污储存池11座,粪污池2处,阳光房2座,生物除臭2座,黑膜暂存池4处。粪污经固液分离机分离后,干物质堆肥发酵形成有机肥。粪水进入黑膜暂存池存储,部分运输至标榜生态(鄄城)有限公司作为沼气工程发电原料,部分用于肥水还田。该养殖场已进行雨污分流,环保设施运行正常,未发现外排痕迹。前桥屯村南水体与前村东300米水体为农田退水,颜色较暗,有异味。  | 部分属实 | 加强企业管理,确保外排水达标排放。   | 加强管理,消除污染。            | 阶段办结 | 无    |    |
| 19 | D3HZ20240808019 | 来电   | 成武县南鲁集镇前李楼村,村北约400米处养殖场,产生刺鼻气味。   | 成武县   | 大气    | 8月8日,成武县人民政府组织南鲁集镇政府、县畜牧服务中心和菏泽市生态环境局成武县分局对群众反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:此次反映的问题与第十三批次D3HZ20240805051反映的为同一问题。南鲁集镇前李楼村北约500米有两个养鸡场,分别为李某某养猪场和成武县南鲁超群蛋鸡养殖场。李某某养猪场已停养一年,粪污已清理,现场无异味。成武县南鲁超群蛋鸡养殖场共一个养殖棚,养殖量6000只左右,不属于规模化养殖。该养鸡场建有约3立方米储粪池,棚南侧有贮存的鸡粪,散发异味。  | 部分属实 | 该养殖户对贮存的鸡粪进行了清理,并加密喷洒生物除臭剂,并晾晒地面清理后进行了平整。后期产生的粪便应及时装车拉走。  | 清除粪污,消除污染。            | 已办结  | 无    |    |
| 20 | D3HZ20240808020 | 来电   | 郓城县张鲁集镇王进士村东侧300米养鸭场,该养鸭场污水排放至养鸭场北侧200米河沟内,河水发黑发臭。  | 郓城县   | 水     | 8月9日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局、张鲁集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的养鸭场为郓城县羽鸿有限公司,位于郓城县张鲁集镇王进士村,现仅有8个养殖大棚,肉鸭存栏量约12万只。建有黑膜暂存池处理养殖废水,7月19日,郓城县人民政府已通过12345政务服务便民热线(单行编号:240718150532369116)将该信访问题转办至郓城县张鲁集镇政府,7月25日,郓城县张鲁集镇政府已将该公司的环境违法行为了立案调查,并对于负责人孙某将其移送公安机关实行行政拘留。8月9日凌晨4点左右,该养殖场污水全部排入养殖场东侧沟渠内,最后汇入二分干渠;当该养殖场将养殖场附近沟渠下游全部截断,对废水进行回抽。8月9日现场检查时,该厂已将回抽围堰加高加固,并将其养殖场东侧沟渠内的养殖废水全部抽回养殖场内。   | 属实   | 张鲁集镇政府要求该企业在本批肉鸭出栏后立即停养,按照标准修建粪污处理设施,并经菏泽市生态环境局郓城县分局、县畜牧服务中心验收通过后才可复养。  | 完善治污设施,消除环境污染。        | 阶段办结 | 无    |    |
| 21 | D3HZ20240808021 | 来电   | 曹县普连集镇甄楼村委会东临路北有一泡沫厂,产生扬尘,且产生刺鼻气味。  | 曹县    | 大气    | 8月9日,曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、普连集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的泡沫厂为曹县来旺包装材料厂,位于普连集镇甄楼村委会东临路北。该厂主要是对泡沫材料进行切割后销售,无其他加工工序。现场检查时,该厂未生产,切割工序未安装废气处理设施,车间有轻微异味,未发现粉尘污染。  | 部分属实 | 8月10日,曹县来旺包装材料厂切割工序已安装废气处理设施,采取二级活性炭吸附处理。   | 完善污染防治设施,减轻异味对周边环境影响。 | 已办结  | 无    |    |
| 22 | D3HZ20240808022 | 来电   | 每天不定时,牡丹区胡集镇江正食品厂错过鑫源木业(经营范围为建筑模板和家具模板木材加工),经营过程中未采取抑尘措施,产生较大粉尘,并且生产中使用胶甲酯超标(辣眼睛),散发刺鼻气味。 | 牡丹区   | 大气    | 8月9日,牡丹区人民政府组织菏泽市生态环境局牡丹区分局、胡集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的鑫源木业现已变更为菏泽市牡丹区龙宇木业有限公司,目前处于停产状态,废气治理设施未运行。因市场行情不稳定,成品板材库存量大,夏季温度高,导致  |      |   |                       |      |      |    |