

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域(菏泽市**区/县)	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注	
72	D3HZ20240724072	来电	郓城县丁里长街道李海行政村东侧顺通石化东侧有一化工厂,李海行政村中间有一四何塑料颗粒厂,两厂废水排到附近河里面,产生较大气味。	郓城县	大气、水	7月25日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局、丁里长街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.群众反映的化工厂为郓城县兴业再生资源有限公司,位于丁里长街道李海村东侧,环保手续齐全。建有一座设计处理量150吨/天的污水处理站,经处理后回用于生产,不外排。菏泽市生态环境局郓城县分局执法人员在该公司东侧沟渠取水样一份,由山东万健监测有限公司检测,检测报告显示该沟渠内水符合《农田灌溉水质标准》。2.群众反映的四何塑业为郓城县四合塑业有限公司,位于李海行政村中间,环保手续齐全。建有一座设计处理量160吨/天的污水处理站,经处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923—2005)标准,回用于生产,不外排。菏泽市生态环境局郓城县分局执法人员在该企业西侧沟渠取水样一份,由山东万健监测有限公司检测,检测报告显示该沟渠内水符合《农田灌溉水质标准》。3.两处沟渠平时无积水,近期连续强降雨,大量农田退水进入,水质观感微浊、微绿,现场提取水样时未闻到明显异味,未发现污水直排口。	不属实	无	无	已办结	无		
73	D3HZ20240724073	来电	曹县庄寨镇陈小营村村南侧100米处,造纸厂偷排污水至排水沟,造成水源污染。	曹县	水	2024年7月26日,曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、庄寨镇政府对反映问题现场调查核实,有关情况如下:群众反映的造纸厂为菏泽万特福新材料科技有限公司,位于曹县庄寨镇陈小营村南侧100米,是一间浸胶装饰纸厂,该企业环保手续齐全,按照要求安装了相应的治污设施,现场检查时该企业正在生产,治污设施运行正常。经排查,该企业生产过程中无生产废水产生,生活污水进入化粪池处理后外运堆肥,不外排;现场未发现偷排污水现象。	不属实	无	无	已办结	无		
74	D3HZ20240724074	来电	单县莱河镇周庄行政村石庄村南50米有一养鸭场,鸭粪倒放在路上,产生很大的气味。	单县	大气、固废	7月26日,单县人民政府组织单县莱河镇政府、单县畜牧中心、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映问题进行调查核实,有关情况如下:经查,周庄行政村石庄村东200米处有一养鸭户,5月30日已停养,养鸭棚南侧有土路可以东西通行,在鸭棚东侧(路北)有畜禽粪污堆积发酵。	属实	处理情况:责令该养殖户对已发酵好的粪肥进行还田,并对堆粪场地进行翻耕。 整改情况:截至7月26日下午5时,堆粪场地已翻耕,污染现象已消除。	消除臭味,消除污染。	已办结	无		
75	D3HZ20240724075	来电	东明县渔沃镇赵管营村村民胡建成,每天用车从县城和学校食堂拉回来厨余垃圾堆放在家中,产生刺鼻气味。	东明县	大气	7月26日,东明县政府组织菏泽市生态环境局东明县分局、渔沃街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的东明县渔沃镇赵管营村,实际为渔沃街道办事处赵管营村。村民胡某每天用车从县城和学校食堂拉来的餐厨垃圾用于饲养猪、鸭,剩余无法利用的少量残渣堆积在院内散发刺鼻气味。	属实	7月26日,针对存在问题,东明县已责令:1.对现有餐厨垃圾立即清理;2.对存放场地及时清扫,喷洒除味剂;3.安排管区网格员、村干部、环保所加强日常监管。	清除垃圾,消除异味。	已办结	无		
76	D3HZ20240724076	来电	郓城县黄安镇郭海村村东周边都是养鸡场,产生较大气味。	郓城县	大气	7月25日,郓城县人民政府组织黄安镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的黄安镇郭海村为养殖专业村,村东韩黄路两侧有蛋鸡专业户22家,均有栏量约5000只,养殖周期约17个月,均配套建设与规模相适应的粪污治理设施,产出粪污通过就地还田或委托山东顺益田肥料科技有限公司处理两种方式进行资源化利用。经排查,发现3家养殖户未及时清理暂存池内粪污并且未覆盖,造成异味产生。	属实	2024年7月26日黄安镇对郭海村养殖户发放了畜禽养殖生态环境保护责任告知书,要求养殖户对粪污暂存池进行覆盖,并每日及时清理暂存粪污且使用生物除臭剂每日喷洒,严防产生异味,避免对周边村民生活造成影响。截至2024年7月26日,已完成整改。	规范畜禽养殖,消除大气污染。	已办结	无		
77	D3HZ20240724077	来电	2020年8月至今,牡丹区西城街道黄巢社区八一路与黄巢路交叉路口西北角,有一露天垃圾场,长期无人清理。	牡丹区	固废	7月25日,牡丹区人民政府组织牡丹区住房和城乡建设局进行调查核实,发现荷苑小区将装修建筑垃圾、生活垃圾临时堆放在西城街道黄巢社区八一路与黄巢路交叉路口西北角,未及时清运,存在异味和扬尘污染。	属实	7月28日,该处建筑垃圾、生活垃圾已清运完毕。	清除垃圾,消除污染。	已办结	无		
78	D3HZ20240724078	来电	2023年至今,巨野县柳林镇万福社区东南角1-2公里有一养鸡场,产生较大气味。	巨野县	大气	7月25日,巨野县人民政府组织柳林镇人民政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:7月25日现场调查,群众反映的“万福社区东南角1-2公里养鸡场”,共有养殖棚6个,闲置棚1个,共养殖蛋鸡29000只。养殖场均建设集粪池,集粪池建设配套的遮雨棚覆盖,畜禽粪便能够及时清理。其中1个养殖场养殖棚排风口朝向万福社区,异味散发,对周边环境和群众造成影响。	属实	处理情况:责成两家养殖场对集粪池加盖盖板,及时清理集粪池、加大除臭剂喷洒,在养殖棚排放口加建遮风挡,降低异味影响。 整改情况:7月26日养殖场已对集粪池加盖了盖板并清理了粪污。喷洒了除臭剂,改造了排放口,消除了异味。	清除粪污,消除异味。	已办结	无		
79	D3HZ20240724079	来电	郓城县黄安镇郭海村村东周边都是养鸡场,产生较大气味。	郓城县	大气	7月25日,郓城县人民政府组织黄安镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的黄安镇郭海村为养殖专业村,村东韩黄路两侧有蛋鸡专业户22家,均有栏量约5000只,养殖周期约17个月,均配套建设与规模相适应的粪污治理设施,产出粪污通过就地还田或委托山东顺益田肥料科技有限公司处理两种方式进行资源化利用。经排查,发现3家养殖户未及时清理暂存池内粪污并且未覆盖,造成异味产生。	属实	2024年7月26日黄安镇对郭海村养殖户发放了畜禽养殖生态环境保护责任告知书,要求养殖户对粪污暂存池进行覆盖,并每日及时清理暂存粪污且使用生物除臭剂每日喷洒,严防产生异味,避免对周边村民生活造成影响。7月26日,已完成整改。	规范畜禽养殖,消除大气污染。	已办结	无		
80	D3HZ20240724080	来电	鲁西新区万福街道办事处张庙大队后张楼村西面有一居民养羊,产生较大气味。	鲁西新区	大气	7月25日,鲁西新区管委会组织丹阳街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:鲁西新区万福街道办事处张庙大队后张楼村西面有一养羊个体户,该养殖户家庭比较困难,在院内共养殖了20余只山羊,现场发现羊圈中的粪便清理不及时,散发异味。	属实	1.7月26日,万福街道办事处农业农村办公室工作人员联合网格和社区工作人员与该养殖户的子女沟通,该养殖户表示积极配合,将羊群迁离,院内的粪便和垃圾清理干净。 2.截至7月26日,该养殖户已将羊群迁离,院内粪便和垃圾已清理。	消除异味	已办结	无		
81	D3HZ20240724081	来电	牡丹区大学路与牡丹新路交叉口皇家学府西侧100米处臭水沟,散发臭味,臭水沟污水外溢进小区10号楼地下车库。	牡丹区	大气、水	7月26日,牡丹区人民政府组织牡丹街道办事处进行调查核实,发现皇家学府小区开工与未开工区域之间存在高低落差,自然形成沟渠,因近期雨水较大,物业抽排不及时,导致沟渠水位超过皇家学府小区车库挡水墙,积水倒灌地下车库。	部分属实	7月26日,牡丹区住房和城乡建设局对皇家置业有限公司下达《城市防汛检查问题整改通知单》,责令其立即抽排地下车库及沟渠内积水。7月27日,地下车库及沟渠内积存雨水已抽排完毕。	消除积水和异味	已办结	无		
82	D3HZ20240724082	来电	郓城县杨庄集镇公路局料厂,6台装载机不达标,产生黑烟。	郓城县	大气	7月25日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局、县公路事业发展中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的杨庄集镇公路局料厂为山东郓城平原服务公司和济南诚信达环保科技股份有限公司完成了绿标喷码。2024年7月26日,委托菏泽市润泽添蓝天机动车检测有限公司对料厂现有的6台装载机进行尾气排放检测,检测结果显示6台装载机排放标准为国三,均符合环保要求。	不属实	无	无	已办结	无		
83	D3HZ20240724083	来电	2024年7月24日早晨,单县莱和镇菜和小区,有人在小区主干道路晾晒有毒碎布条,散发刺鼻气味。	单县	大气	7月26日,单县人民政府组织单县莱河镇政府、菏泽市生态环境局单县分局工作人员对信访件反映问题进行调查核实,有关情况如下:经查,群众反映的菜和小区实为莱河镇菜和社区,袁堂村村民袁某从中山市鸿发再生资源有限公司购买约20吨漂白后的布条在该小区内主干道进行晾晒,晾晒时布条散发含有84消毒水的气味,对小区居民产生一定影响。	属实	处理情况:2024年7月26日中午,责令袁某立即对小区内晾晒的布条进行清理,并对小区主干道进行清洁消毒。 整改情况:7月26日当日全部布条已清理完毕,小区主干道进行了全面清洁消毒。	消除臭味,消除污染。	已办结	无		
84	D3HZ20240724084	来电	2024年6月,牡丹区牡丹街道办事处枫庭隔壁小区西面泉水叮咚水上乐园,通过地下管道将疑似污水排进小区地下河道,每天9:00-20:30乐园播放DJ音乐,模拟海啸声音,产生较大噪音,影响居民正常生活。	牡丹区	水、噪声	7月26日,牡丹区人民政府组织牡丹街办事处,牡丹区综合行政执法局、菏泽市生态环境局牡丹区分局进行调查核实,群众反映的菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司位于牡丹街道朱官庄社区,该公司海啸造浪机运行中产生噪音。经检测,该公司厂界噪声达标。该公司实施了雨污分流,雨水通过雨水管网流入枫庭隔壁小区西侧河道,最终流入七里河;生活污水进入污水储存池,经污水管网排入七里河污水处理厂。	不属实	无	无	已办结	无		
85	D3HZ20240724085	来电	单县菜河镇包庄行政村花园村村东有一灌溉河,河水污染严重,产生臭气。	单县	大气、水	7月26日,单县人民政府组织单县菜河镇政府、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映问题进行调查核实,有关情况如下:经查,群众反映的灌溉河名为菜河,是流动活水河,位于单县菜河包庄行政村花园村村东,上游两侧均无涉水工业企业生产废水入河,无生活废水排入。因近期连日降雨量较大,农田退水流入该河,有少许漂浮物,现场无明显气味。现场提取水样经县监测站监测,监测结果:COD28mg/L,氨氮0.766mg/L,总磷0.22mg/L,符合国家四类水质标准(五类水质:适用于农业用水区及一般景观要求水域)。	属实	处理情况:及时打捞清理雨水冲刷进河道漂浮垃圾及沿岸散落垃圾。 整改情况:已安排村级河长每日定时巡察河道情况,已对河道内垃圾和污染物进行清理。	消除臭味,消除污染。	已办结	无		
86	D3HZ20240724086	来电	单县菜河镇包庄行政村花园村村东有一灌溉河,河水污染严重,产生臭气。	单县	大气、水	7月26日,单县人民政府组织单县菜河镇政府、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映问题进行调查核实,有关情况如下:经查,群众反映的灌溉河名为菜河,是流动活水河,位于单县菜河包庄行政村花园村村东,上游两侧均无涉水工业企业生产废水入河,无生活废水排入。因近期连日降雨量较大,农田退水流入该河,有少许漂浮物,现场无明显气味。现场提取水样经县监测站监测,监测结果:COD28mg/L,氨氮0.766mg/L,总磷0.22mg/L,符合国家四类水质标准(五类水质:适用于农业用水区及一般景观要求水域)。	属实	处理情况:及时打捞清理雨水冲刷进河道漂浮垃圾及沿岸散落垃圾。 整改情况:已安排村级河长每日定时巡察河道情况,已对河道内垃圾和污染物进行清理。	消除臭味,消除污染。	已办结	无		
87	D3HZ20240724087	来电	2024年7月17日至今,东明县渔沃街道南化工园区内东明旭阳化工厂排放的废气颗粒物超标。	东明县	大气	7月26日,东明县政府组织菏泽市生态环境局东明县分局、渔沃街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:经查,群众反映的东明县渔沃街道南化工园区为东明工程塑料产业园,园区内东明旭阳化工有限公司共有25个废气排气筒,涉及颗粒物排放的12个,9个排气筒正常排放,其余3个处于长期停用状态。经查阅该企业锅炉烟气排放口7月1日至26日的自动在线监测历史数据未超标。7月25日,26日,委托山东环澳检测有限公司对9个颗粒物排放口进行人工取样检测,检测结果均未出现超标。	不属实	无	无	已办结	无		
88	D3HZ20240724088	来电	牡丹区安兴镇郭庄行政村村北赵王河,有一家羊皮厂向河内排放污水,产生刺鼻气味。	牡丹区	大气、水	7月26日,牡丹区人民政府组织安兴镇人民政府、菏泽市生态环境局牡丹区分局进行调查核实,该羊皮厂为菏泽永恒新材料有限公司,该公司长期停产,排污口未发现排污水痕迹;厂区原料棚存放的绵羊皮未采取覆盖措施,因雨水淋湿,散发异味。	部分属实	7月26日,该公司已对存放的绵羊皮进行消毒覆盖处理,异味得到有效控制。	消除异味	已办结	无		
89	D3HZ20240724089	来电	2020年至今,牡丹区西城街道中达宜居荷苑3号楼楼前建筑垃圾堆放,产生灰尘和刺鼻气味,影响居民正常生活。	牡丹区	大气	7月25日,牡丹区人民政府组织牡丹区住房和城乡建设局进行调查核实,发现中达宜居荷苑小区将修建建筑垃圾、生活垃圾临时堆放在3号楼楼前,未及时清运,存在异味和扬尘污染。	属实	7月28日,该处建筑垃圾、生活垃圾已清运完毕。	消除垃圾,消除污染。	已办结	无		
90	D3HZ20240724090	来电	东明县曙光路与长兴路交叉口俱进化工厂(距离东明一中50米,距离清华苑小区200米),排放刺鼻气味,严重影响居民健康和正常生活,周边居民强烈要求该化工厂搬迁。	东明县	大气	7月26日,东明县政府组织菏泽市生态环境局东明县分局、开发区、渔沃街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:经查,群众反映的东明县曙光路与长兴路交叉口俱进化工厂为东明俱进化工有限公司,该企业正常生产,治污设施正常运行,厂区内原料车间附近散发异味。2024年7月18日-23日,委托山东建树环境监测有限公司对厂区对企业发展废气、无组织废气及学校、小区、新村进行监测,监测结果显示未超标。该企业归属地为东明县刘楼镇人民政府,于7月26日制定了企业搬迁工程实施方案。	属实	落实企业主体责任,管好工人、维护好设备;加强无组织排放管控,确保治污设施正常运行;按照计划完成企业搬迁任务。	按照计划完成企业搬迁任务,消除环境污染。	已办结	无		
91	D3HZ20240724091	来电	2024年6月1日-7日,郓城县八里河桥至坝头桥公共河道,可能被政府承包出去,有承包人在河道非法捕捞,造成河内鱼类死亡,调查核实。	郓城县	水	7月25日,郓城县人民政府组织县住房和城乡建设局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:经查,群众反映的承包方为山东百盈名养殖有限公司,承包范围位于郓城县坝头桥至八里河桥的1100亩宋金河水面,承包期自2017年7月至2027年7月,承包合同发包方为郓城县宋金河风景名胜管理办公室,该承包人的捕捞行为是依据承包合同进行的,不属于非法捕捞;5月底,6月初,连降大雨,并且河道水量少、水流不畅,水体中的氧气含量下降,造成鱼类因高温缺氧而窒息死亡。该问题于2024年6月2日郓城县城乡和住房建设局已接群众举报,对八里河桥至坝头桥公共河道死鱼立即进行打捞清理。	部分属实	成立巡河专班,加大河道巡查巡视力度,发现问题及时整改,安排专业队伍每天对城区内所有河道内垃圾、漂浮物、死鱼等进行打捞清理,改善河道环境;加强水质监测与治理,定期对河道水质进行检测,确保水质达标。	加强河道监管,确保水质达标。	已办结	无		
92	D3HZ20240724092	来电	郓城县什集镇北王行政村村西养殖场,将鸭子粪便排放到周边沟渠,产生刺鼻气味。	郓城县	大气、固废	7月25日,郓城县人民政府组织县畜牧中心、什集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:经查,什集镇北王行政村村西存在两个养鸭棚,每个棚面积约1200平方米,已停养近2个月,养殖棚周边沟渠内未发现鸭粪,但在养殖棚东侧有一处面积约为20平方米的粪堆堆积,散发异味。	部分属实	7月25日,郓城县什集镇组织人员将养殖场周边留存粪污清运至粪污处置中心,并对周边环境及时喷洒除臭剂除味。	消除粪污,消除污染。	已办结	对北王赵村网格员周某某进行批评教育。		
93	D3HZ20240724093	来电	东明县菜园集镇孟庄有一塑料厂,产生较大气味。	东明县	大气	7月25日,东明县政府组织菏泽市生态环境局东明县分局、开发区、渔沃街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:经查,群众反映的东明县菜园集镇孟庄有一塑料厂,实为东明达通塑料制品有限公司,该公司存在以下环境问题:1.热熔工段废气收集,集气罩破损;2.废气处理工艺为水喷淋+活性炭吸附+低温等离子,效率低下,以上问题导致生产过程中产生较大异味。	属实	7月26日,菏泽市生态环境局东明县分局依法对其下达了《环境问题限期整改通知》(菏东环通(2024)46号)。7月27日,东明达通塑料制品有限公司对热熔工段集气罩进行了更换;对废气处理设施进行了提标改造。	完善治污设施,确保消除异味。	已办结	无		
94	D3HZ20240724094	来电	郓城县旧城镇芦庄行政村张庄村西南角有一养鸡场,产生较大气味。	郓城县	大气	7月25日,郓城县人民政府组织县畜牧中心、旧城镇镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:经查,群众反映的旧城镇芦庄行政村张庄村西南角有一养鸡场(由三个养殖棚组成)现有蛋鸡8000余只,建设有储粪池,上有盖板和防雨棚,养殖棚违规在周边地面晾晒粪便,产生异味。	部分属实	7月25日,郓城县旧城镇组织人员将养殖场周边留存粪污清运至粪污处置中心,对周边环境及时喷洒除臭剂除味,要求养殖户规范使用储粪设施。	消除粪污,消除污染。	已办结	无		