

极端天气即时启动最高等级响应

新华社北京7月26日电 国家发展改革委26日发布紧急通知,要求按照最严酷的极端天气情况完善应急预案。一旦出现极端天气等非常情况,要坚决即时启动最高等级响应,该停学的停学,该停工的停工,该停业的停业,该停运的停运,对隧道、涵洞等易涝区段,要及时警戒并采取封路措施,有序疏散群众,杜绝侥幸心理,克服麻痹思想,防止贻误战机,尽最大可能保护

人民群众生命财产安全。

国家发展改革委关于加强城市重要基础设施安全防护工作的紧急通知要求,坚持“宁可十防九空,不可失防万一”原则,按照最严酷的极端天气情况完善应急预案,建立第一时间响应机制。气象部门要加强对强降雨、台风等灾害预报预警,各相关部门要充分利用各种渠道和方式向社会发布预警避险信息。

通知要求,立即开展灾害隐患全面排查。对运营和在建的城市轨道交通、铁路、公路、市政道路的隧道、涵洞,车站、机场等枢纽及公共设施的地下空间,立交桥、下沉式建筑、在建工程基坑等易积水的低洼区域,重点排查出入口、防洪排涝设施联接、在建和运营工程衔接等重要点位,线路设施过渡段、标高较低路段等重点区段,排水泵站、挡水设施、大型施工

机械等关键设施,逐一建立风险台账,形成城市易涝类风险分布图、风险隐患清单等,并立即制定针对性防控措施。

通知强调,根据风险排查情况,立即细化完善应急处置预案,尽快补强设施短板,迅速补足应急抢险物资种类和数量,全面强化薄弱环节。坚决做好在建工程安全管控。对正在建设的城市轨道交通、铁路、公路、市政道路、机场等工程要

采取针对性措施,完善应急预案和响应机制,该停工的停工,做好施工设备、基坑和暗挖工程安全管理,妥善做好施工人员转移安置等工作。

通知要求,迅速开展抢险救灾和有序恢复建设运营。相关责任单位要做好灾后恢复的排查、准备工作,开展灾后使用条件评估论证。要层层压实相关主体责任,确保防汛救灾措施尽早落实到位。

激战,封堵卫河决口



这是7月26日拍摄的卫河鹤壁市浚县新镇镇彭村决口封堵现场(无人机照片)



这是7月24日拍摄的卫河鹤壁市浚县新镇镇彭村段的决口处(无人机照片)



7月24日,在新乡市凤泉区大块镇,志愿者驾驶铲车转运被困群众



7月23日,在卫河鹤壁市浚县新镇镇彭村段的决口处,救援人员在投掷沙袋

26日凌晨,卫河浚县段决口处,人声鼎沸,机器轰鸣。

一场封堵决口的冲刺战正在进行。

受流域内持续性强降雨影响,四天前,卫河水位暴涨,原本温顺的小河突然露出狰狞的面孔。当天17时,河南省鹤壁市浚县新镇镇彭村处的卫河河堤上,地方一巡查人员发现险情:一处穿堤涵洞开始漏水!

这是一个危险的信号。

随着卫河水流不断冲击堤岸,管涌加剧,涵洞最终恶化为决口。卫河左岸浚县小河镇、新镇镇16个村2.2万余人将受到影响。

与时间赛跑,与洪水赛跑,全力封堵决口,为决口左岸的受灾群众争取转移时间,同时将群众财产损失降至最低。

接到指令后,中部战区陆军某直属旅300多名官兵从周边某地出发紧急驰援。“从23日凌晨1点开始,我们一直坚守在决口旁,尝试堵塞决口。”该直属旅官兵说。

一段视频显示,汹涌的洪水从决口处冲出后,加速涌向左岸的村庄。一辆辆满载石块的大卡车排着队冲入决口处,试图堵塞决口,但瞬间就没影了。

想快速堵住决口,难度超乎想象,翻滚的急流,拖着长长的白线,而且还只能在堤坝单侧作业,这边堵着,那边塌着。

更令人焦急的是,通往决口的土堤较窄,运料车一度受阻。中国安能集团安全总监王永平介绍说:“土堤十分松软,右岸完全被淹没,运料车无法到达,原来专

家组制定的双向进占方案只好改为从左岸单向进占,这就大大增加了进占难度。”

23日凌晨3时左右,决口一度扩至20米、30米,不断反噬着救援成果,越来越多的救援力量加入其中。

——中国安能建设集团迅速调集150余名抢险人员,以及推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等装备星夜驰援、封堵决口。

——中国电建鹤壁省道304项目紧急集结人员40余人、重型机械设备11台,紧急增援。

——武警官兵冲锋在战斗的最前线;运送抢险物资的车辆,排起了几公里的长龙;鹤壁斑马救援队等民间力量也积极参与抢险。

……

各方救援力量明确分工,有的装沙袋,有的调度,有的负责卸运,有的调试航测无人机……

一切紧张而有序,决口开始缩小。然而,水流越来越急,困难也越来越大。

24日12时30分,有“救灾界航母”之称的中国安能应急动力舟桥抵达决口处。

这是我国目前最为先进的水上救援装备之一,可实现快速架设浮桥和结合漕渡门桥,组合成各种形式的浮式结构,保障大型装备和人员通行,有效解决涉水抢险难题。

25日凌晨,10米、8米……决口在一点一点收紧,水流也越来越湍急。5点40分开始,三辆载有大块石料的卡车冲入决口处,一辆公交车也紧随其后冲入决口处围堵。

“5米,4米……”,眼看就要合龙了,决口右侧再次发生垮塌,已经缩小的龙口一次次被强劲的水流冲开,刚卸载的填满石块的钢筋笼,一入水就被冲刷到几米外。“从来没见过难度这么大的封堵!”曾参加过湖北黄梅考田河、老观湖决口封堵的中国安能推土机操作手蔡向峰说。据现场观测数据,龙口处即时水流速度4米每秒。

“最大的难题是左岸进占越快,龙口越窄水流速越大,右岸就垮塌得越快。”右岸指挥员、中国安能唐山救援基地指挥长刘其森一脸疲惫。25日下午,在水流的冲击下,决口右岸堤坝连续发生垮塌,原本被缩短到只剩四五米的决口再次扩大。

26日夜间,救援指挥部调整救援方案,先设法将右岸进行加固,再从决口左岸和右岸同时向决口发起冲刺。

数十棵大树并在一起,被推入决口,10多个钢筋石笼串联在一起,保护住决口右岸的堤角。见到决口右岸做好防护后,决口左岸运送石块的车辆精准、快速地将石块投入封口处。

两岸同时推进,水位不断降低,肆虐的洪水逐渐被驯服了。决口两岸抛掷的物料已成“握手”之势,人们投放石块、铁丝笼时,已听不到因水流冲击与金属撞击时发出的沉闷声响了。

终于合龙了!现场救援人员挥舞红旗、高声呼喊。

经过持续奋战,卫河浚县新镇镇彭村决口于26日2时27分成功封堵。

据新华社

遗失声明

菏泽市牡丹区万事通通讯有限公司法人章黄保红(编号3717020018999)不慎丢失,声明原章作废。

梁存立(身份证号:37292819690610725X)在郓城县华益房地产有限公司,万象世纪售楼处开出的,100000万元,单据号0002113.开单时间2017年12月17日。和459060万元,单据号0002188.开单时间2017年12月19日。两张收据丢失,声明作废。

山东新洲房地产开发有限公司给刘根启的购房交款发票(发票联)丢失,发票号:00615775(金额:213341元),声明作废。

郝中山遗失与菏泽开发区恒发置业有限公司签订的商品房认购书一份(菏泽恒大悦澜庭),编号0001703,特此声明挂失原件丢失作废。

刘艳(身份证号372901197511131268)购买菏泽市鲁元房地产开发有限公司开发的锦绣鹏程1号楼2002室购房交款收据丢失,金额:110912元,声明作废。

菏泽市清大联动通讯营业厅的个体工商户营业执照正副本丢失,注册号:371702600346663,声明作废。