

菏泽市关于山东省第六生态环境保护督察组交办信访件办理情况

(第三批 2024年8月2日)

山东省第六生态环境保护督察组向我市交办第三批信访件共计44件。截至8月2日,已办结33件、阶段办结8件、未办结3件;属实20件、基本属实2件、部分属实16件、不属实6件。

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
1	D3HZ20240726001	来电	2024年5月至今,成武县张楼镇小张楼行政村镇政府北侧80米,“亿家乐超市”将污水排放到北侧一米处的居民家中,污水散发刺鼻气味。	成武县	水	2024年7月27日,成武县人民政府组织张楼镇政府对群众反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:“亿家乐超市”位于张楼镇小张楼行政村十字路口北侧约80米,该超市二楼生活污水排放管断裂脱落,生活污水流入北侧邻居院内,有异味散发。	属实	超市老板已对破损的生活污水管进行了维修更换,邻居对处理结果满意。	修复管道,消除污染。	已办结	无	
2	D3HZ20240726002	来电	鄄城县外环泰丰机动车检测站院内“东翔羽绒加工厂”,晾晒鸭毛散发刺鼻气味。	鄄城县	大气	7月26日,鄄城县人民政府组织鄄城县陈王街道办事处、鄄城县生态环境局鄄城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“东翔羽绒加工厂”实际为“鄄城县瑞翔羽绒制品有限公司”。现场调查时,该公司正在生产,治污设施正常运行,车间外有羽毛露天晾晒,造成空气中存在异味。	属实	1.7月29日该企业已自行停产,露天存放的羽毛全部转运至厂区密闭原料库内。 2.原羽毛存放区经喷洒除臭剂和消毒剂后,厂区异味已消除。	消除异味,防止污染。	已办结	无	
3	D3HZ20240726003	来电	鲁西新区陈集镇焦庄西侧道路与德上高速交叉口处河道内水质发黑发臭,散发刺鼻气味。	鲁西新区	水	7月27日,鲁西新区管委会组织陈集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“焦庄西侧道路与德上高速交叉处河道”为陈集辖区“七斗沟”,为农田主要排涝沟渠,该沟渠水体有异味,颜色较深。经溯源排查,沟渠积存污水为陈集镇“迅成驾校”和“国华路转盘”附近的两处污水管网破损泄漏所致。	属实	1.陈集镇政府正在对“迅成驾校”和“国华路转盘”附近污水管网进行维修,预计8月20日前完工。 2.鲁西新区规划建设局正在对陈集镇污水管网建设提水系统,提高管网输运能力,预计8月20日前完工。	修复管网,防止溢流。	未办结	无	
4	D3HZ20240726004	来电	郓城县南赵楼镇樊庄村村西顺丰煤厂存在扬尘问题,影响附近村民生活。	郓城县	大气	7月27日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局、南赵楼镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的郓城县南赵楼镇樊庄村村西顺丰煤场为山东郓城顺丰商贸有限公司,主要经营煤炭销售和商贸物流运输,环保手续齐全,有粉尘收集处理设施,现场检查时企业正常生产,治污设施正常运行,车辆进出和装卸过程中产生扬尘,存在扬尘污染现象。	属实	1.强化治污设施监管,确保达标排放。 2.严格落实抑尘降尘措施,增加洒水及喷淋频次。 3.截至7月29日,整改措施已落实到位。	加强监管,消除扬尘污染。	已办结	无	
5	D3HZ20240726005	来电	牡丹区黄堽镇南王庄村西南角“菏泽市牡丹区昌利建材厂”,东侧排污口向该村西南角排水渠内,排放发黑发臭污水,散发刺鼻气味。	牡丹区	水	7月27日,牡丹区人民政府组织黄堽镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:菏泽市牡丹区昌利建材厂治污设施正常运行,产生的工业废水经沉淀后循环利用不外排,该厂东侧排水口为雨水口。南王庄村西南角排水渠内仅有少量积水,为黄堽工业园雨水管道排出,水体未见异常,无异味。	不属实	无	无	已办结	无	
6	D3HZ20240726006	来电	曹县庄寨镇谢寨村东头5米处河道(青年路西侧),河水发黑,发臭。	曹县	水	7月27日,曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、庄寨镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的庄寨镇谢寨村东头沟渠,由于近期雨水过大,导致沟渠内存水,水体颜色呈淡黄色,无臭味。	不属实	无	无	已办结	无	
7	D3HZ20240726007	来电	牡丹区何楼街道办事处河南社区南肖庄村东侧“鱿鱼串材料加工厂”,排放污水至南肖庄村100米河道里,导致水质发咸、发臭,浇灌的庄稼死亡。	牡丹区	水	7月28日,牡丹区人民政府组织菏泽市生态环境局牡丹区分局、区农业农村局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“鱿鱼串材料加工厂”为菏泽市牡丹区润捷食品加工厂,无排污许可手续。现场检查时该企业在生产,治污设施正常运行,有一处污水排放口,处理后的废水采取截排式排放。附近河道内水体未见异常,无臭味,周边庄稼长势正常。	部分属实	7月30日,何楼街道办事处对菏泽市牡丹区润捷食品加工厂下达取缔决定书,计划8月8日前完成对该企业的断水、断电,清除原料、消除设备、消除产品。	依法取缔	阶段办结	无	
8	D3HZ20240726008	来电	郓城县潘渡镇倪庄村村南火车道南侧200米右侧,翼轩食品有限公司将污水排放至该公东侧20米的河道内,导致河水浑浊,并散发较大臭味。	郓城县	水	7月27日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的翼轩食品有限公司位于郓城县潘渡镇倪庄村村南火车道北侧约350米,该公司环保手续齐全,正常生产,治污设施正常运行,调阅企业自行监测报告,未发现超标现象,现场外排口水质较清,无明显异味。	不属实	无	无	已办结	无	
9	D3HZ20240726009	来电	郓城县黄安镇郭海村西南10米处有一家养鸡场,将鸡粪倾倒在该村村北砖窑场东侧0.5公里处,鸡粪大量堆积,散发较大臭味。	郓城县	大气	7月27日,郓城县人民政府组织黄安镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的黄安镇郭海村为养殖专业村,郭海村村民郭某某收购周边养殖户的畜禽粪污,露天堆放至村北废弃砖瓦窑场处晾晒,占地面积约15亩,积粪存量较大,散发臭味。	属实	1.7月27日,黄安镇政府对粪污收购人郭某某下达《责令整改通知书》。 2.7月28日开始清理粪污,预计8月10日前清理完成。	消除粪污,消除污染。	阶段办结	无	
10	D3HZ20240726010	来电	牡丹区王浩屯镇万家行政村村西养鸡场,将鸡粪倾倒在西郭行政村南400米耕地及附近道路,散发刺鼻气味;牡丹区王浩屯镇西郭村村西300米养鸭场,将鸭粪倾倒在养鸭场东、西两侧。	牡丹区	大气	7月27日,牡丹区人民政府组织区农业农村局、王浩屯镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.西郭行政村南400米耕地及附近道路的鸡粪,是西郭村村民从万家村创邦养殖专业合作社购买的发酵处理后的鸡粪,临时存放在路旁、地头,计划作为有机肥使用,现场无臭味。 2.西郭行政村西300米养鸭场已于7月初停养。为清理厂区卫生,暂时将鸭粪存放在养鸭场东、西两侧。因近期雨水较大,部分粪污被雨水冲入沟渠,现场有异味。	基本属实	1.7月27日,西郭村养鸭场已将路旁、沟渠内的鸭粪清理完毕,对污水进行抽运处理。 2.7月28日,西郭村村民已将堆放在路旁、地头的鸡粪清运至万家村创邦养殖专业合作社。	消除粪便,消除异味。	已办结	无	
11	D3HZ20240726011	来电	定陶区半堤镇大常村东北方向50米处养鸭场,将粪便倾倒在养鸭场外东、西侧10米范围内,鸭粪散发刺鼻气味。	定陶区	大气	7月27日,定陶区人民政府组织区畜牧服务中心、半堤镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:半堤镇大常村养鸭场位于村东东北方向约150米处有养鸭棚1座,该养殖场已于1个月前停止养殖。经对养鸭场外周实地走访调查,在该养鸭场西侧30米处有一堆鸭粪。该处鸭粪为本村村民计划用作耕地肥料而堆放的,前期用塑料薄膜盖严发酵,因近期下雨,风比较大,塑料薄膜被刮破,散发异味。	属实	7月27日,养鸭场已将鸭粪全部清理,并用挖掘机对鸭粪堆放地进行了翻耕,异味已消除。	彻底清理鸭粪堆,消除异味,适时复耕。	已办结	无	
12	D3HZ20240726012	来电	单县徐寨镇赵庄村南100米六和畜禽养殖场,每天19:00排放废气,产生较大臭味,影响附近村民生活。(两次举报)	单县	大气	7月28日,单县人民政府组织徐寨镇政府、县畜牧中心、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的养殖场为新希望六和养殖有限公司,位于徐寨镇赵庄村南约500米。夜间检查时养殖场内治污设施正常运行,废水处理池上部有玻璃钢瓦封闭,玻璃钢瓦有部分破损,有臭味排出;鸭舍安装换风扇通气,导致鸭舍周边有臭味。夜间检查时厂区周边未闻到臭味。	属实	1.责令企业对生产设施全面排查,对损坏的玻璃钢瓦进行彻底密封。督促企业增加鸭舍内除臭剂喷洒频次,减少臭味。 2.企业已安排人员开展排查,废水处理池上部玻璃钢瓦破损处已修复。由原来每天喷洒除臭剂5次,增加至每天喷洒8次。	消除臭气,消除污染。	已办结	无	
13	D3HZ20240726013	来电	经常有群众将大棚塑料薄膜、树干堆放(蔓延约10米长)在牡丹区高庄镇薄庄行政村村南400米处河道内,导致河道河水发臭,有刺鼻气味,严重污染。	牡丹区	水、固废	7月27日,牡丹区人民政府组织高庄镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:高庄镇彭庄村行政村南400米处河道内有大棚塑料薄膜和树干,经排查,是周边土地承包人将废弃的农膜及树干堆放至河道内,对河道水质造成一定影响,现场闻到刺鼻气味。	基本属实	7月27日,土地承包人已将河道内的废弃农膜及树干全部清运到高庄镇垃圾中转站处理。	消除河道垃圾,消除污染。	已办结	无	
14	D3HZ20240726014	来电	牡丹区北城街道办事处三里店村拆迁废墟,扬尘造成安全隐患、污水无法排放。	牡丹区	大气、水	7月27日,牡丹区人民政府组织区住房和城乡建设局、区水务局、北城街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.北城街道办事处三里店拆迁片区剩余住户5户,用水量较小,拆迁区域内下水道完好,未发现污水无法排放的情况。 2.已完成拆除的地块大部分区域被杂草和群众种植的作物覆盖,但仍有约200平方米砖渣裸露未覆盖。	部分属实	7月26日上午,牡丹区人民政府责成北城街道办事处对裸露砖渣进行覆盖。当天下午,北城街道办事处已完成降雨导致积水不能排放的情况,北城街道办事处已安排北辰社区专人负责,及时将积水抽排至解放大街市政管网。	覆盖裸露砖渣,提高群众满意度。	已办结	无	*
15	D3HZ20240726015	来电	定陶区马集镇力本屯行政村联全路马集客运站(有标志牌)向南200米左右(右侧)河沟,水质发黑发臭(不知具体污染源)。	定陶区	水	7月27日,定陶区人民政府组织菏泽市生态环境局定陶区分局、马集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的河沟为马集镇力本屯村南沟渠,近期,定陶区进入汛期,降雨量大,因力本屯村生活污水治理能力不足,造成部分生活污水外溢,流入村南沟渠,导致水体发黑、有异味。	属实	1.7月28日,已对河沟内变质水体进行抽取,拉运至马集镇中心污水处理站进行处理,河沟内水质已得到有效改善。 2.马集镇将力本屯行政村增设小型污水治理设备,目前已签订合同,预计8月20日完成安装调试使用,建成后将彻底解决力本屯行政村生活污水外溢问题。	增设小型污水处理设备,彻底解决力本屯行政村生活污水外溢问题。	阶段办结	无	
16	D3HZ20240726016	来电	巨野县会盟路会盟台公园中间河道,水质发黑发臭。	巨野县	水	7月27日,巨野县人民政府组织永丰街办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“会盟路会盟台公园中间河道”实际为城区会盟景观河道的其中一段,在主要汛期时作为新城区南部的排水道路,日常作为景观河道。因目前正值“七下八上”汛期,根据防汛要求,自6月底该河道暂时不进行补水,河道水位浅。现场调查,发现该河道河床及河底水草裸露且有漂浮物,有“发黑”的现象,水体存在异味。	部分属实	7月28日,该处河道杂草、漂浮物已打捞完毕,已启动泵站进行补水,保持活水循环;加强河道巡查,建立长效机制。	改善景观水质,提升群众满意度。	已办结	无	
17	D3HZ20240726017	来电	曹县普连集镇徐集村中心街路南侧10米左右一大院内,该村村干部在家中安装塑料粉碎机器,每天不定时使用机器粉碎塑料,产生较大粉尘;有人员每天08:00至18:00在曹县普连集镇徐集村内给木盒喷漆,产生较大刺鼻气味。	曹县	大气	7月27日,曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、普连集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.群众反映的塑料粉碎厂房位于曹县普连集镇徐集行政村徐集村。该厂房内有生产设备、废旧塑料原料,未生产,无环保手续,无污染防治设施。 2.群众反映的徐集超市内给木盒喷漆的是一家作坊,位于曹县普连集镇徐集行政村徐集超市院内,有喷漆设备,未生产,无环保手续。	属实	7月28日,塑料粉碎作坊已拆除了生产设备,清除了物料和产品;木盒喷漆作坊已拆除主要生产设备,清除了物料。	拆除生产设备,消除异味。	已办结	曹普连集镇纪委副书记进行约谈,涉及村干部停职检查。	
18	D3HZ20240726018	来电	成武县白浮图镇318省道附近的苏庄村西北方向787米路南侧,有一废弃小作坊往空气中排放大量黑烟,散发较大臭味。	成武县	大气	7月27日,成武县人民政府组织白浮图镇政府和菏泽市生态环境局成武县分局对群众反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的小作坊为王法动物油熬制作坊,位于白浮图镇苏庄村西北(原贾枣行窑场内),无环保手续和污染防治设施,有恶臭气味,对周边环境造成污染。	属实	该作坊已自行拆除生产设备,物料已清理完毕。	消除污染。	已办结	无	
19	D3HZ20240726019	来电	曹县庄寨镇白茅西村村南河道北50米的养牛场内粪便清理不及时散发刺鼻气味;养牛场将养殖污水倾倒入东侧50米水洼处,产生较大刺鼻气味。	曹县	大气、水	7月27日,曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、曹县畜牧服务中心、庄寨镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的养牛场位于曹县庄寨镇白茅东村,存栏量150头。该养牛场无环保手续,粪便堆堆积在养殖棚,现场存在异味。养牛场东侧50米水洼无污水。经核实,该养牛场位于禁养区,不符合相关养殖规定。	属实	1.菏泽市生态环境局曹县分局对该养牛场粪污处置不当行为依法立案查处。 2.该养牛场正在消除养殖所产生的粪便,正在把存栏牛迁移至山东祥样肉牛养殖有限公司,预计8月5日前完成。	规范养殖,减轻异味对周边环境影响。	阶段办结	无	
20	D3HZ20240726020	来电	牡丹区微阳社区朱楼村南土地庙西侧10米处一养殖场,因粪便产生较大刺鼻气味,影响附近村民正常生活。	牡丹区	大气	7月27日,牡丹区人民政府组织区农业农村局、牡丹街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的养殖场属于散户,现养殖40余只青山羊,现场环境脏乱,粪污未及时清理,现场有轻微异味。	部分属实	7月29日,该养殖户的粪污已清理干净,堆放在固定场所,并覆膜处理,现场异味已基本消除。	消除粪污,减轻异味。	已办结	无	
21	D3HZ20240726021	来电	巨野县龙堌镇赵海村西侧一公里处涵洞内及周围一公里处道路鸡粪堆积,产生刺鼻气味。	巨野县	固废、大气	7月27日,巨野县人民政府组织龙堌镇人民政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:“涵洞”是位于巨野县龙堌镇赵海村西约一公里处的道路涵洞,距离涵洞一公里内有12家养殖户,均处于养殖状态,其中黄粉虫养殖户,不产生粪污;蛋鸡养殖场11家,均按照要求建设了化粪池,禽畜粪便清理后外运至标准化(巨野)有限公司处理。涵洞内及周边一公里道路内未发现有鸡粪堆积,因龙堌镇赵海村铁路涵洞及以西区域地势低洼,7月20日至22日强降雨,雨水裹挟部分污水迅速聚集到该涵洞及其西侧,涵洞积水无法正常工作,致使积水未能及时排出,现场有异味。	部分属实	1.巨野县人民政府责成龙堌镇人民政府将涵洞积水抽至赵海桥污水管网内,通过管网输送至龙堌镇污水厂进行处理,已抽运处理完毕。 2.加强巡查,及时排涝,建立长效机制,确保水质达标排放。	消除异味,提升群众满意度。	已办结	无	
22	D3HZ20240726022	来电	2024年7月26日,成武县汶上集镇付潭村东北角耕地土建养殖场,并且散发刺鼻气味,晚上11:00-凌晨4:00,养殖场内大规模养殖的狗发出噪音,影响居民生活。	成武县	大气、噪声	2024年7月27日,成武县人民政府组织汶上集镇和县畜牧服务中心对群众反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:成武县汶上集镇付潭村东北角狗养殖场,养殖成年狗120只、狗崽180只,夜间狗叫声影响居民生活。	属实	1.将养殖的肉狗陆续外售,减少噪声污染,2024年8月6日前肉狗可售完; 2.对场内粪便进行清理并通过喷洒除臭剂、灭蚊蝇剂等方式,消除异味。	消除粪污,消除污染。	阶段办结	无	
23	D3HZ20240726023	来电	2024年2月,有人将大量建筑垃圾堆放在鲁西新区陈集镇菏泽东站南侧耕地内。	鲁西新区	固废	7月27日,鲁西新区管委会组织陈集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的建筑垃圾堆放在菏泽东站前西路最南端,属于尚未建设完成的道路,不属于耕地,现场堆存有建筑垃圾约20方。	属实	7月28日,陈集镇政府已将该处建筑垃圾清理完毕。	消除建筑垃圾。	已办结	无	*
24	D3HZ20240726024	来电	单县开发区北外环东侧化工园区,宁丰木业、新希望木业排放有毒气体,散发刺鼻气体。	单县	大气	7月28日,单县人民政府组织菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.群众反映的宁丰木业为菏泽市宁丰木业有限公司,位于单县平原路北段东段,环保手续齐全。该企业以竹芋材为原料,生产中高密度纤维板。现场检查时该企业治污设施正常运行,厂区树木晾晒场有木屑、生产车间的2个窗户未关闭,周围有轻微刺鼻气味。 2.群众反映的新希望木业为单县华新希望木业有限公司,位于北外环东端路北化工园区内,环保手续齐全。该企业以竹芋材为原料,生产中高密度纤维板。现场检查时该企业治污设施正常运行,厂区树木晾晒场有木屑,生产车间的4个窗户未关闭,周围有明显刺鼻气味。	属实	菏泽市生态环境局单县分局组织第三方检测公司对菏泽市宁丰木业有限公司,单县华新希望木业有限公司北界无组织废气开展检测。责令企业进一步加强治污设施运行管理,达标排放污染物,并减少无组织废气排放。	加强废气管控,确保达标排放。	已办结	无	
25	D3HZ20240726025	来电										